



Axe Ariwara - Rumu: Présence de plusieurs trous, rendant ainsi la circulation difficile.

Axe Aru - Ariwara : Présence de plusieurs trous sur cet axe.

Pont Sono : situé sur l'axe routier Bunia - Kasenyi; ce pont n'est plus praticable, sa fondation étant menacée à la suite du débordement des eaux.


Date Création: 25-Avril-2024
Contact: hq_im_rome@wfp.org
SiteWeb: www.logcluster.org
Préparée par: Logistic Cluster, Kinshasa - RDC

Référence carte:
COD_AccessConstraints_Ituri_A3L_20240425

Système des Coord.: Géographique
Datum: WGS84.

- ★ Chef - lieu de Province
- Localité Importante
- ✈ Aéroport Domestique
- ⚓ Port Lacustre
- 🚧 Pont à réhabiliter
- ✈ Voie ferrée
- Limite internationale
- Limite de province
- Limite de territoire
- Route Accessible

- Route Moyennement Accessible (Véhicule léger)
- Route non Accessible
- Non Classée
- Rivière
- Plan d'eau
- Axe navigable de catégorie 2:



Source des données: CL, WFP, UNGIWG, GeoNames, GAUL, RGC, OCHA, Cluster Log

Les frontières, les noms et les désignations utilisées sur cette carte n'impliquent pas l'endossement officiel ou l'acceptation par les Nations-Unies.

