


## Grande Anse




Aide à la planification suite à l'ouragan Matthew  
 Evaluation de l'état des bâtiments

# Anse d'Hainault

4ème Mandou Ouest - au 11 octobre 2016

**Haiti Shelter and NFI Working Group**  
 Coordinating Humanitarian Shelter



### Informations cartographiques

**1:10 000**  
 (Impression A1)  
 0 50 100 200 300 m  
 Projection: WGS84, UTM 18N

### Source et traitement des données

Evaluation de l'état des bâtiments:  
 WorldView, 11 octobre 2016  
 DigitalGlobe, Open Data Program  
 Attribution Non Commercial 4.0  
 creativecommons.org  
 Données administratives: CNIGS, 2013 (HDX)  
 Réseau routier: Open Street Map, Fév. 17

Photo-interprétation OIM, Mar. 17  
 d'après la méthode BAR  
*Imagery Interpretation Guide:  
 Assessing Wind Disaster Damage To Structures,  
 Harvard Humanitarian Initiative, 2016*

### Avertissement

L'interprétation est subjective, elle ne permet pas toujours de discerner les dommages de la dynamique de construction et ne peut être confirmée que par une vérification terrain de l'utilisateur. Les informations n'engagent nullement le Shelter Working Group ou l'OIM.

Structures	Nombre	Dommages évalués					Bâtiments endommagés	
		Non-visible	Mineurs	Importants	Critiques	Non-évaluable	Nombre	Pourcentage
Légères	382	▲ 187	▲ 108	▲ 23	▲ 64	195	51,0%	
Moyennes	16	● 3	● 8	● 5	● 13	13	81,3%	
Résistantes	2	■ 1	■ 1	■ 1	■ 1	1	50,0%	
Non déterminé	1					1		
<b>Total</b>	<b>401</b>	<b>191</b>	<b>116</b>	<b>29</b>	<b>64</b>	<b>209</b>	<b>52,3%</b>	