






Grande Anse



Informations cartographiques



Aide à la planification suite à l'ouragan Matthew Evaluation de l'état des bâtiments


Moron

2ème Sources Chaudes Centre Nord - au 10 & 11 octobre 2016

Source et traitement des données

Evaluation de l'état des bâtiments:
WorldView, 10-11 octobre 2016
DigitalGlobe, Open Data Program
CC Attribution Non Commercial 4.0
creativecommons.org
Données administratives: CNIGS, 2013 (HDX)
Photo-interpretation OIM, Mar. 17
d'après la méthode BAR
Imagery Interpretation Guide:
Assessing Wind Disaster Damage To Structures,
Harvard Humanitarian Initiative, 2016
Réseau routier: Open Street Map, Fév. 17

**Haiti Shelter and
NFI Working Group**
Coordinating Humanitarian Shelter



Avertissement

L'interprétation est subjective, elle ne permet pas toujours de discerner les dommages de la dynamique de construction et ne peut être confirmée que par une vérification terrain de l'utilisateur. Les informations n'engagent nullement le Shelter Working Group ou l'OIM.

		Dommages évalués					Bâtiments endommagés	
Structures	Nombre	Non-visible	Mineurs	Importants	Critiques	Non-évaluable	Nombre	Pourcentage
Légères	518	▲ 234	▲ 69	▲ 35	▲ 180		284	54,8%
Moyennes	16	● 6	● 3	● 5	● 2		10	62,5%
Résistantes	1	■	■ 1	■	■		1	100,0%
Non déterminé	1					✕ 1		
Total	536	240	73	40	182	1	295	55,1%