





Grande Anse



Informations cartographiques

N

1:10 000

(Impression A1)

0

50

100

200

300

m

Projection: WGS84, UTM 18N

Aide à la planification suite à l'ouragan Matthew

Evaluation de l'état des bâtiments

Moron

2ème Sources Chaudes Sud - au 10 & 11 octobre 2016

Source et traitement des données


Evaluation de l'état des bâtiments:
WorldView, 10-11 octobre 2016
DigitalGlobe, Open Data Program
CC Attribution Non Commercial 4.0
creativecommons.org

Données administratives: CNIGS, 2013 (HDX)

Photo-interpretation OIM, Mar. 17
d'après la méthode BAR
Imagery Interpretation Guide:
Assessing Wind Disaster Damage To Structures,
Harvard Humanitarian Initiative, 2016

Réseau routier: Open Street Map, Fév. 17

Haiti Shelter and NFI Working Group
Coordinating Humanitarian Shelter



Avertissement

L'interprétation est subjective, elle ne permet pas toujours de discerner les dommages de la dynamique de construction et ne peut être confirmée que par une vérification terrain de l'utilisateur. Les informations n'engagent nullement le Shelter Working Group ou l'OIM.

		Dommages évalués					Bâtiments endommagés	
Structures	Nombre	Non-visible	Mineurs	Importants	Critiques	Non-évaluable	Nombre	Pourcentage
Légères	322	239	8	9	66		83	25,8%
Moyennes	2	1	1	0	0		1	50,0%
Résistantes	0	0	0	0	0		0	
Non déterminé	0							
Total	324	240	9	9	66	0	84	25,9%