




Grande Anse




Aide à la planification suite à l'ouragan Matthew

Evaluation de l'état des bâtiments

Moron

3ème L'Assive Sud - au 10 & 11 octobre 2016



Informations cartographiques

N

1:10 000
(Impression A3)

0 50 100 200 300 m

Projection: WGS84, UTM 18N

Source et traitement des données

Evaluation de l'état des bâtiments:
WorldView, 10-11 octobre 2016
DigitalGlobe, Open Data Program
CC Attribution Non Commercial 4.0
creativecommons.org

Données administratives: CNIGS, 2013 (HDX)

Photo-interpretation OIM, Mar. 17
d'après la méthode BAR
Imagery Interpretation Guide:
Assessing Wind Disaster Damage To Structures,
Harvard Humanitarian Initiative, 2016

Réseau routier: Open Street Map, Fév. 17

Avertissement

L'interprétation est subjective, elle ne permet pas toujours de discerner les dommages de la dynamique de construction et ne peut être confirmée que par une vérification terrain de l'utilisateur. Les informations n'engagent nullement le Shelter Working Group ou l'OIM.

Structures	Nombre	Dommages évalués					Bâtiments endommagés	
		Non-visible	Mineurs	Importants	Critiques	Non-évaluable	Nombre	Pourcentage
Légères	165	▲ 96	▲ 34	▲ 4	▲ 31		69	41,8%
Moyennes	0	●	●	●	●		0	
Résistantes	0	■	■	■	■		0	
Non déterminé	0					✕		
Total	165	96	34	4	31	0	69	41,8%