





Sud



Informations cartographiques



1:10 000

(Impression A3)
0 50 100 200 300 m
Projection: WGS84, UTM 18N


Aide à la planification suite à l'ouragan Matthew
Evaluation de l'état des bâtiments

Tiburon

3ème Loby Est - au 10 & 11 octobre 2016



Haiti Shelter and
NFI Working Group
Coordinating Humanitarian Shelter



Avertissement

L'interprétation est subjective, elle ne permet pas toujours de discerner les dommages de la dynamique de construction et ne peut être confirmée que par une vérification terrain de l'utilisateur. Les informations n'engagent nullement le Shelter Working Group ou l'OIM.

Source et traitement des données

Evaluation de l'état des bâtiments:
WorldView, 10-11 octobre 2016
DigitalGlobe, Open Data Program
CC Attribution Non Commercial 4.0
creativecommons.org
Données administratives: CNIGS, 2013 (HDX)

Photo-interprétation OIM, Mar. 17
d'après la méthode BAR
Imagery Interpretation Guide:
Assessing Wind Disaster Damage To Structures,
Harvard Humanitarian Initiative, 2016
Réseau routier: Open Street Map, Fév. 17

		Dommages évalués						Bâtiments endommagés	
Structures	Nombre	Non-visible	Mineurs	Importants	Critiques	Non-évaluable		Nombre	Pourcentage
Légères	428	▲ 111	▲ 16	▲ 7	▲ 294			317	74,1%
Moyennes	8	● 2	● 1	● 2	● 3			6	75,0%
Résistantes	1	■	■	■ 1	■			1	100,0%
Non déterminé	3					✕ 3			
Total	440	113	17	10	297	3		324	74,1%