


Sud

Aide à la planification suite à l'ouragan Matthew  
Evaluation de l'état des bâtiments

Haiti Shelter and  
NFI Working Group  
Coordinating Humanitarian Shelter

# Tiburon

4ème Dalmette Ouest - au 10 octobre 2016



### Informations cartographiques



1:10 000

(Impression A1)

0 50 100 200 300 m

Projection: WGS84, UTM 18N

### Source et traitement des données

Evaluation de l'état des bâtiments:

WorldView, 10 octobre 2016

DigitalGlobe, Open Data Program

Attribution Non Commercial 4.0  
creativecommons.org

Données administratives: CNIGS, 2013 (HDX)

Photo-interprétation OIM, Mar. 17

d'après la méthode BAR

Imagery Interpretation Guide:

Assessing Wind Disaster Damage To Structures,  
Harvard Humanitarian Initiative, 2016

Réseau routier: Open Street Map, Fév. 17

### Avertissement

L'interprétation est subjective, elle ne permet pas toujours de discerner les dommages de la dynamique de construction et ne peut être confirmée que par une vérification terrain de l'utilisateur. Les informations n'engagent nullement le Shelter Working Group ou l'OIM.

### Dommages évalués

Structures	Nombre	Dommages évalués					Bâtiments endommagés	
		Non-visible	Mineurs	Importants	Critiques	Non-évaluable	Nombre	Pourcentage
Légères	182	▲ 67	▲ 5	▲ 8	▲ 102		115	63,2%
Moyennes	53	● 13	● 8	● 14	● 18		40	75,5%
Résistantes	13	■ 7	■ 5	■ 5	■ 1		6	46,2%
Non déterminé	1					✘ 1		
<b>Total</b>	<b>249</b>	<b>87</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>121</b>	<b>1</b>	<b>161</b>	<b>64,9%</b>

