


Sud

Aide à la planification suite à l'ouragan Matthew
Evaluation de l'état des bâtiments


Haiti Shelter and
NFI Working Group
Coordinating Humanitarian Shelter

Tiburon

2ème Nan Sevré Est - au 10 octobre 2016



Informations cartographiques



Source et traitement des données

Evaluation de l'état des bâtiments:
WorldView, 10 octobre 2016
DigitalGlobe, Open Data Program
CC Attribution Non Commercial 4.0
creativecommons.org
Données administratives: CNIGS, 2013 (HDX)

Photo-interpretation OIM, Mar. 17
d'après la méthode BAR
Imagery Interpretation Guide:
Assessing Wind Disaster Damage To Structures,
Harvard Humanitarian Initiative, 2016
Réseau routier: Open Street Map, Fév. 17

Avertissement

L'interprétation est subjective, elle ne permet pas toujours de discerner les dommages de la dynamique de construction et ne peut être confirmée que par une vérification terrain de l'utilisateur. Les informations n'engagent nullement le Shelter Working Group ou l'OIM.

Domages évalués

Structures	Nombre	Domages évalués					Bâtiments endommagés	
		Non-visible	Mineurs	Importants	Critiques	Non-évaluable	Nombre	Pourcentage
Légères	57	▲ 26	▲ 2	▲ 1	▲ 28	31	54,4%	
Moyennes	8	● 2	● 5	● 1	● 8	6	75,0%	
Résistantes	0	■ 0	■ 0	■ 0	■ 0	0		
Non déterminé	1				✘ 1	1		
Total	66	28	7	2	28	37	56,9%	

