

## **INFORME SOBRE SITUACIÓN DE LOS VESTUARIOS DEL DESTACAMENTO DE TRÁFICO DE ZAMORA Y PLANA MAYOR DEL SUBSECTOR.-**

Los vestuarios en si podríamos decir que se dividen en dos grandes grupos.-

**GRUPO A**, usados principalmente por personal de la Plana Mayor del Subsector.- (ATESTADOS, PERSONAL OFICINAS Y COTA).-

Estos vestuarios se encuentran en perfecto estado, ya que sus instalaciones, lavabos, duchas, son de nueva construcción, unos dos años, se encuentran ubicados en un piso de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora .-

La única salvedad es que cada personal que allí se cambia solamente dispone de una taquilla en la que se guarda tanto la ropa limpia como la sucia.-

**GRUPO B**, usado principalmente por personal motorista tanto del destacamento de tráfico como de la Plana Mayor.-

Estos vestuarios se subdividen en dos, vestuario n<sup>1</sup>º y vestuario N<sup>o</sup> 2º, se encuentran ubicados en el interior del garaje y talleres del subsector de tráfico de Zamora, su estado para los tiempos que corren es deplorable.-

### **VESTUARIOS N<sup>o</sup> 1.**

Este podríamos decir que es el mejor situado, puesto que está muy próximo a la entrada del garaje, con lo cual la ventilación del mismo es mejor, la suciedad y olor que produce la combustión de los vehículos se nota menos, en el se cambian 16 personas, y en su interior unos 15 metros cuadrados, se encuentran 17 taquillas, una de ellas para el material de los especialistas de transporte, una mesa rectangular, donde se dejan las cosas mientras se cambia la gente y 5 sillas.-

Es curiosa la inscripción en la puerta de entrada “ MANTENER CERRADA LA PUERTA” y debajo de esta tenemos “*con el fin de evitar que entren ratones y ratas en este vestuario se ruega que la puerta del mismo se encuentre permanentemente cerrada*”.- FOTO 1º.-

Quien más o quien menos se ha encontrado alguna vez con algún animalillo de los que hace alusión la nota, a pesar de que en el interior del garaje hay varias trampas para los mismos y es fumigado cuando corresponde.-



FOTO 1º PUERTA DE ACCESO A VESTUARIO N°1



FOTO 2º INTERIOR DEL VESTUARIO N° 1

## **VESTUARIO Nº2.-**

Al contrario del vestuario nº1, este se encuentra justamente en el fondo del garaje, con lo cual la suciedad y olor en la ropa y las propias taquillas por la combustión de los motores de los vehículos es escandalosa, recordemos que el garaje y taller del subsector carece de extractores de humos, y que el trajín diario de vehículos es grande.-

En este vestuario se cambian la nada despreciable cifra de 26 personas, y en su interior unos 24 metros cuadrados, se encuentran las 26 taquillas, dos mesas rectangulares, dos sillas y dos butacones.-

En la puerta del entrada también se encontraba colocada la nota de “mantener cerrada la puerta”, pero lleva ya un tiempo que ha desaparecido.-

Al estar situado al fondo del garaje, y con el fin de sacar olores y humos del interior del mismo se colocó un extractor el cual se encuentra siempre desenchufado, pues va a ser peor el remedio que la enfermedad, y con telas viejas se ha tapado el boquete.- FOTO Nº 4.- Y FOTO Nº 5.-

Aclarar que ambos vestuarios carecen de calefacción, supliendo la misma con estufas en los días de invierno, y claro el que entra a las 6:00 y se va a cambiar se encuentra con el vestuario a bajo cero.-



FOTO Nº 3 PUERTA DE ACCESO AL VESTUARIO Nº2



FOTO Nº 4, SITUACION DEL EXTRACTOR DEL VESTUARIO Nº 2 E INTERIOR DEL MISMO



FOTO Nº5 DETALLE EXTRACTOR



FOTO N° 5 INTERIOR DEL VESTUARIO N°2.-

En la foto n° 5 se puede apreciar la suciedad, tonos negros, en las puertas de las taquillas, y eso que el personal suele limpiar incluso con lejía las taquillas de vez en cuando.-

Todo el personal dispone de una sola taquilla tanto para la ropa sucia como para la limpia.....

Para todo el personal que se cambia en estos dos vestuarios, se dispone de un solo cuarto de baño, el cual está situado a la entrada del garaje, muy próximo al vestuario n°1 y bastante lejos del vestuario n°2.

Este baño dispone de un solo lavabo el otro está precintado con la inscripción “No utilizar por avería (atascado), en este lavabo, se carece de papel o toallas para secarse, en su defecto se han colocado unos rollos de papel higiénico.-

Así mismo dispone de dos urinarios los cuales también se encuentran precintados, y con la inscripción atascados, estos llevan así unos cinco años, también dispone de tres retretes de los cuales solo se pueden usar dos puesto que el tercero se utiliza de almacén de productos de limpieza-

Es de resaltar que el personal que trabaja principalmente en carretera, y a temperaturas elevadas nos disponga de unas duchas dignas donde asearse al finalizar su jornada de trabajo.-



FOTO N°6 LAVABO ATASCADO



FOTO N° 7 INTERIOR DE LOS BAÑOS, LAVABO OPERATIVO Y RETRETES



FOTO Nº 8 ASPECTO QUE PRESENTAN LOS DOS URINARIOS.-