

PLAN DE MAINTENANCE COMPRESSEURS à PISTONS TWINAIR/FIXAIR



Une maintenance rigoureuse est primordiale sur les compresseurs à pistons pour préserver leur durée de vie et éviter les pannes coûteuses.
Pour vous faciliter la tâche, suivez notre plan de maintenance.

1 Les kits entretien Les filtres, les clapets anti-retour, l'huile



Réf. 474200

- Huile HHP 100 - 2L
- Cartouches filtres à air 17/35
- Pion clapet 3/4" Ø 22
- Pion clapet Ø 16



Réf. 474300

- Huile HHP 100 - 2L
- Cartouches filtres à air Ø 68
- Pion clapet 3/4" Ø 22
- Pion clapet 1" Ø 27-35



Réf. 474202

- Huile HHP 100 - 2L
- Cartouches filtres à air Ø 68
- Pion clapet 1" Ø 27-35



Réf. 474400

- Huile HHP 100 - 2L
- Cartouches filtres à air Ø 110
- Pion clapet 1" Ø 27-35

2 Les kits de vidange



KIT VIDANGE 1/4"

- Tuyau 1 m Ø 8 x 14 mm
- Prolongateur 1/4
- RAC 230
- Téflon
- Collier Ø 15,7 mm
- Robinet 1/4 M/F

Réf. 193302



KIT VIDANGE 3/8"

- Tuyau 1 m Ø 10 x 16 mm
- Prolongateur 1/4
- RAC 1230
- Téflon
- Collier Ø 18,5 mm
- Robinet 3/8

Réf. 193304



3 Les kits entretien et vidange : compatibilité

L'entretien s'effectue toutes les **cent cinquante heures** ou **1 fois par an**.
A **chaque entretien**, vérifier la **tension** de la courroie.

Réf.	Kit 474200	Kit 474300	Kit 474202	Kit 474400
TwinAir 17 m³/h (50 ou 100 L)	X			
TwinAir 20 m³/h (50 ou 100 L)				
TwinAir 23 m³/h (100 - 150 - 200 L)				
TwinAir 28 m³/h (100 - 150 - 200 L)	X			
TwinAir 35 m³/h				
Kit vidange réf. 193302				
TwinAir 36 m³/h (150 ou 200 L)				
FixAir 40/500 HP		X		
Kit vidange réf. 193304				
FixAir 60/500 HP				X
Kit vidange réf. 193302				
Tandem 42 m³/h	X			
TwinAir 40 m³/h		X		
Kit vidange réf. 193304				
TwinAir 55 m³/h			X	
Kit vidange réf. 193304				
FixAir 42 m³/h (300 ou 500 L)		X		
Kit vidange réf. 193304				
FixAir 60 m³/h				X
FixAir 80 m³/h				
Kit vidange réf. 193302				

Info

Dans ce plan de maintenance, nous ne prenons pas en compte la **maintenance de la cuve** et du **sécheur**.

Ces intervalles de maintenance sont recommandés pour les **milieux de travail non poussiéreux et bien ventilés**.

Pour les milieux très poussiéreux, la fréquence des contrôles doit être doublée.