

نقاط العمل ومحضر اجتماع مجموعة العمل الفنية للمأوى

المكان: (عبر تطبيق زووم)

التاريخ/الزمان: 2020/06/10 – الساعة: 10:00 – 11:15 صباحاً

القضايا التي نوقشت	العمل المطلوب/المنفذ
1. الترحيب بأعضاء مجموعة العمل الفنية للمأوى يرجى الاطلاع على كشف الحضور المرفق.	لا يوجد
2. المواضيع التي تناولها الاجتماع: تركزت المناقشات على مستلزمات المأوى الطارئة - مناقشة محتويات (كميات) مستلزمات المأوى الطارئة. - جودة مستلزمات المأوى الطارئة الحالية. - المهارات اللازمة للتعامل مع مستلزمات المأوى الطارئة. - الحد الأدنى بالمتر المربع المخصص لكل شخص ليتم اعتباره ضمن مستلزمات المأوى الطارئة. - وسائل التخفيف من آثار السيول. - تحسين/تطوير التصميم الحالي لمستلزمات المأوى الطارئة.	تم مناقشة جميع المواضيع بالتفصيل والخروج بنقاط العمل أدناه.
1. الاجتماع القادم: أ. الاجتماع القادم.	ب) سيعقد الاجتماع القادم في 2020/06/24م.
2. نقاشات ختامية	

نقاط العمل المتفق عليها:

1. تم مراجعة تصميم مستلزمات المأوى الطارئة الحالية والاتفاق على التغييرات التالية:

أ) إضافة تدابير التخفيف من آثار السيول إلى التصميم الحالي – اتفق الأعضاء على خيارين: خيار وسيلة التخفيف من آثار السيول

باستخدام الأكياس الرملية من خلا وضع أكياس رميلة من طبقتين في المحيط الخارجي من المأوى لتجنب وصول المياه ونفاذها إلى المأوى، حيث يتم توزيع أكياس فارغة للمستفيدين، ويمكنهم المساعدة في تعبئة وترتيب الأكياس الرملية. كما اقترحت المجموعة توزيع منصات خشبية للمستفيدين لتجنب تبلل الفراش بالماء. وسيتم استشارة المستفيدين قبل تنفيذ التدخل لدراسة الخيارات القابلة للتنفيذ بالنسبة لهم من حيث السياق المحلي والحلول الاقتصادية. تتراوح أسعار المنصات الخشبية بين 15 و 20 دولار أمريكي.

ب) يتم إضافة وتد/عمود عمودي إضافي لتصميم مستلزمات المأوى الطارئة الحالية في الجهة اليسرى للمأوى حيث لا يوجد عمود.

ت) توفير ميول سليم لسقف مستلزمات المأوى الطارئة، حيث يجب أن يكون أحد جانبي المأوى 2.1 متر ويكون الجانب الآخر بارتفاع 2.4 متر لتصريف مياه الأمطار وأوراق الأشجار من على السقف.

ث) توفير طربال إضافي للسقف ليكون في السقف طبقتين من الطربال؛ وذلك لأن جودة الطربال المتوفرة في السوق رديئة مع أشعة الشمس الحارقة والأمطار في اليمن.

ج) دعائم مائلة على الزوايا الأربع للمأوى لتوفير قوة إضافية دون الحاجة لمزيد من الأعمدة (بارتفاع أقل من متر).

ح) يجب مراجعة الرسومات للتقييم الإضافي. سيتم مراجعة رسوم مستلزمات المأوى الطارئة من قبل مسؤول التواصل الفني لكتلة المأوى.

خ) الحد الأدنى بالمتر المربع المخصص لكل شخص ليتم اعتباره ضمن مستلزمات المأوى الطارئة، 3.5 متر مربع/شخص.

الحضور:

#	الاسم	المنظمة	المسمى الوظيفي	البريد الإلكتروني
1	ستانلي نجاو	مجلس اللاجئين الدنماركي	منسق المأوى والبنية التحتية	stanley.njau@drc.ngo
2	أحمد عامر	المنظمة الدولية للهجرة	مساعد عمليات خبير - SNF	AAMER@iom.int
3	طاهر نبيل طاهر	ديم للتنمية	(تنسيق المخيمات وإدارتها - المأوى) - مدير برامج	t.nabil@deemyemen.org
4	فايز حرمل	مفوضية شؤون اللاجئين	مهندس ميداني	harmal@unhcr.org
5	بدر عبدول	كتلة المأوى	كتلة المأوى - الدعم الفني	tech.yemen@sheltercluster.org
