




Sud



Aide à la planification suite à l'ouragan Matthew

Evaluation de l'état des bâtiments

Tiburon

Ville de Tiburon - au 11 octobre 2016



Haiti Shelter and
NFI Working Group
Coordinating Humanitarian Shelter

Informations cartographiques

N

1:1 250
(Impression A3)

0 5 10 20 30
m

Projection: WGS84, UTM 18N

Source et traitement des données

Evaluation de l'état des bâtiments:
WorldView, 11 octobre 2016
DigitalGlobe, Open Data Program
CC Attribution Non Commercial 4.0
creativecommons.org
Données administratives: CNIGS, 2013 (HDX)

Photo-interprétation OIM, Fév. 17
d'après la méthode BAR
Imagery Interpretation Guide:
Assessing Wind Disaster Damage To Structures,
Harvard Humanitarian Initiative, 2016

Avertissement

L'interprétation est subjective, elle ne permet pas toujours de discerner les dommages de la dynamique de construction et ne peut être confirmée que par une vérification terrain de l'utilisateur. Les informations n'engagent nullement le Shelter Working Group ou l'OIM.

		Dommages évalués					Bâtiments endommagés	
Structures	Nombre	Non-visible	Mineurs	Importants	Critiques	Non-évaluable	Nombre	Pourcentage
Légères	297	▲ 230	▲ 11	▲ 7	▲ 49		67	22,6%
Moyennes	292	● 258	● 7	● 21	● 6		34	11,6%
Résistantes	94	■ 88	■ 1	■ 5	■		6	6,4%
Non déterminé	11					✕ 11		
Total	694	576	19	33	55	11	107	15,7%