

Iniciar sesión -

Nombre de usuario

Contraseña

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

INICIAR SESIÓN



Ordenes de trabajo

ES | EN

Subir csv



Descargar plantilla



Exportar CSV



Panel de control



Ordenes de trabajo



Supervisiones

Administración



Zonas



Centro de Control



Empresa Cliente



Usuarios



Roles



Hitos



Mi perfil



Cliente



Cerrar sesión

Usuario:
admin

Última conexión:
27/02/2025 11:54:19



Total: cargados 23 registros de 23

ES | EN

Panel de control

Ordenes de trabajo

Supervisiones

Administración

Zonas

Centro de Control

Empresa Cliente

Usuarios

Roles

Hitos

Mi perfil

Cliente

Cerrar sesión

Usuario:
admin

Última conexión:
27/02/2025 11:54:19

PREMIER
ENERGY

Supervisiones

Exportar CSV

Tipo ▾	Fecha De Creación ▾	Número De Expediente ▾	Estado	Hito ▾	Creado	
	17/11/2025 09:19	EXP20250290	Esperando conexión remota			
	17/11/2025 09:19	EXP20250290	Esperando conexión remota			
	18/07/2025 08:30	EXP20250298	Supervisión cerrada	SUPERVISIÓN/CALIDAD		
	09/06/2025 10:09	EXP20250298	Supervisión cerrada	SUPERVISIÓN/CALIDAD		
	16/05/2025 12:59	EXP20250302	Supervisión cerrada	VALIDACIÓN/FINAL		
	16/05/2025 12:56	EXP20250226	Supervisión cerrada	VERIFICACIÓN/OPERATIVA		
	16/05/2025 12:50	EXP20250226	Supervisión cerrada	SUPERVISIÓN/CALIDAD		
	16/05/2025 12:38	EXP20250226	Supervisión cerrada	EJECUCIÓN/OBRA		
	16/05/2025 12:25	EXP20250226	Supervisión cerrada	PLANIFICACIÓN/RECURSOS		
	16/05/2025 12:10	EXP20250150	Supervisión cerrada	VALIDACIÓN/FINAL		
	16/05/2025 11:29	EXP20250150	Supervisión cerrada	EJECUCIÓN/OBRA		
	16/05/2025 10:42	EXP20250150	Supervisión cerrada	VALIDACIÓN/FINAL		
	16/05/2025 10:31	EXP20250230	Supervisión cerrada	SUPERVISIÓN/CALIDAD		
	16/05/2025 09:33	EXP20250234	Supervisión cerrada	VERIFICACIÓN/OPERATIVA		
	10/04/2025 10:15	EXP20250246	Supervisión cerrada	INSPECCIÓN PRL		
	09/04/2025 14:33	EXP20250246	Supervisión cerrada	EJECUCIÓN/OBRA		
	01/04/2025 10:48	EXP20250290	Supervisión cerrada	INSPECCIÓN PRL		
	20/03/2025 11:45	EXP20250298	Supervisión cerrada	VERIFICACIÓN/OPERATIVA		

ES | EN

Panel de control

Ordenes de trabajo

Supervisiones

Administración

Zonas

Centro de Control

Empresa Cliente

Usuarios

Roles

Hitos

Mi perfil

Cliente

Cerrar sesión

Usuario:

admin

Última conexión:

24/02/2026 15:07:10

Ordenes de trabajo | EXP01012099 | Supervisiones | a51a26co-odf5-11f0-904d-85f5977881d2

Número de expediente: EXP01012099

Fecha: 31/03/2025 07:01

Estado: Cerrada

1

Contactar concontrata o cliente

2

Espera de confirmación

3

Realizando gestión

4

Cerrar gestión

5

Finalizada

Paso 4: Cerrar gestión

Hito*

Cinco Hitos / Obra Civil


Comentarios adicionales

Se ha realizado una supervisión técnica de las obras de urbanización correspondientes a la ejecución de la nueva sección viaria, verificando el estado de los trabajos en curso y su adecuación al proyecto aprobado y a las prescripciones técnicas aplicables.

Durante la inspección se comprobó la correcta ejecución de los movimientos de tierras, incluyendo el perfilado de la explanada y la compactación de las capas de firme, observándose una adecuada regularidad superficial y ausencia de deformaciones apreciables. Se verificó igualmente el replanteo de alineaciones y rasantes conforme a la documentación técnica disponible.

En relación con las infraestructuras subterráneas, se revisó la instalación de canalizaciones para servicios urbanos (saneamiento, abastecimiento, electricidad y telecomunicaciones), constatándose su correcta disposición en zanja, así como la señalización preventiva y las medidas de seguridad adoptadas en el área de trabajo.

Se inspeccionó el avance de los trabajos de bordillado y



Videos supervisión

Añadir video...

archive (1)





archive (3)





archive





Imágenes supervisión

Añadir imagen...

Captura de pantalla 2025-11-07 a las 9.13.06





Captura de pantalla 2025-11-07 a las 9.13.41





Captura de pantalla 2025-11-07 a las 9.15.08





Documentos supervisión

Añadir documento...

96887.jpg



60119.jpg



Checklist Construcción



ES | EN

Panel de control

Ordenes de trabajo

Supervisiones

Administración

Zonas

Centro de Control

Empresa Cliente

Usuarios

Roles

Hitos

Mi perfil

Cliente

Cerrar sesión

Usuario:
admin
Última conexión:
27/02/2025 11:54:19



Número de expediente: EXP20250226 Fecha: 16/05/2025 12:50

Estado: Cerrada

- 1 Contactar concontrata o cliente
- 2 Espera de confirmación
- 3 Realizando gestión
- 4 Cerrar gestión
- 5 Finalizada


Paso 4: Cerrar gestión

Hito*

SUPERVISIÓN/CALIDAD

Comentarios adicionales


Informe Técnico: Instalación de Placas Solares en Nave Industrial



Abrir en Google Street




Vídeos supervisión

Añadir video...



Imágenes supervisión

Añadir imagen...



Documentos supervisión

Añadir documento...

- esquema

🗑️ 👁️ 💬 📄
- Auditoria_General_de_Riesgos_Checklist_H

🗑️ 👁️ 💬 📄
- pdf-check-list-instalaciones-electricas_compress

🗑️ 👁️ 💬 📄

ES | EN

Panel de control

Ordenes de trabajo

Supervisiones

Administración

Zonas

Centro de Control

Empresa Cliente

Usuarios

Roles

Hitos

Mi perfil

Cliente

Cerrar sesión

Usuario:
admin
Última conexión:
27/02/2025 11:54:19



Número de expediente: EXP20250226 Fecha: 16/05/2025 12:38

Estado: Cerrada

- 1 Contactar concontrata o cliente
- 2 Espera de confirmación
- 3 Realizando gestión
- 4 Cerrar gestión
- 5 Finalizada


Paso 4: Cerrar gestión

Hito*

EJECUCIÓN/OBRA

Comentarios adicionales


Informe Técnico: Instalación de Placas Solares en Nave Industrial



Abrir en Google Street




Vídeos supervisión

Añadir video...



Imágenes supervisión

Añadir imagen...



Documentos supervisión

Añadir documento...

- esquema
- Auditoria_General_de_Riesgos_Checklist_H
- pdf-check-list-instalaciones-electricas_compress

ES | EN

Panel de control

Ordenes de trabajo

Supervisiones

Administración

Zonas

Centro de Control

Empresa Cliente

Usuarios

Roles

Hitos

Mi perfil

Cliente

Cerrar sesión

Usuario:
admin
Última conexión:
27/02/2025 11:54:19



Número de expediente: EXP20250150 Fecha: 16/05/2025 11:29

Estado: Cerrada

- 1 Contactar concontrata o cliente
- 2 Espera de confirmación
- 3 Realizando gestión
- 4 Cerrar gestión
- 5 Finalizada


Paso 4: Cerrar gestión

Hito*

EJECUCIÓN/OBRA

Comentarios adicionales


Informe Técnico: Instalación de Placas Solares en Nave Industrial



Abrir en Google Street



Vídeos supervisión

Añadir video...



Imágenes supervisión

Añadir imagen...



Documentos supervisión

Añadir documento...

- esquema

🗑️ 👁️ 💬 📄
- Auditoria_General_de_Riesgos_Checklist_H

🗑️ 👁️ 💬 📄
- pdf-check-list-instalaciones-electricas_compress

🗑️ 👁️ 💬 📄

ES | EN

Panel de control

Ordenes de trabajo

Supervisiones

Administración

Zonas

Centro de Control

Empresa Cliente

Usuarios

Roles

Hitos

Mi perfil

Cliente

Cerrar sesión

Usuario:
admin

Última conexión:
27/02/2025 11:54:19

Ordenes de trabajo | EXP20250298 | Supervisiones | 82aa2f8e-0578-11f0-b87d-397c7ca6a2fb

Número de expediente: EXP20250298

Fecha: 20/03/2025 11:45

Estado: Cerrada

1

Contactar contrata o cliente

2

Espera de confirmación

3

Realizando gestión

4

Cerrar gestión

5

Finalizada


Paso 4: Cerrar gestión

Hito*

VERIFICACIÓN/OPERATIVA

Comentarios adicionales

Informe de Mantenimiento - Subestación San Gil
Tras acudir a la subestación San Gil 30/132 kV por aviso de




Abrir en Google Street

Videos supervisión

Añadir video...

MD2020RMCR00419(1)_video



Imágenes supervisión

Añadir imagen...

ID2020RMCR00419_img_3_34_8615_1599563704



MD2020RMCR00419_img_3_34_8615_1599563688



MD2020RMCR00419_img_3_34_8615_1599563666



Documentos supervisión

Añadir documento...

Checklist-Subestacion-2

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS - Part...