

Les dommages les plus élevés se concentrent dans Anjoma (23/23), ainsi que dans certaines parties de Depot Analakininina (23/43, 23/41) et Tanambao Verrerie (21/71, 21/73), indiquant des besoins prioritaires en abri.

Plusieurs fokontany ne montrent aucune amélioration, notamment Ampasimazava Est (32/41-42), Cité des Manguiers (32/21-22), Ambokarivo, Cité Canada (23/11), Centre Ville Bazaribe (32/24), ainsi que Anjoma (23/25) et Anjoma MPF Sud (32/32).

Ces zones, combinant absence de progrès et niveaux de dommages existants, devraient être considérées comme prioritaires pour des interventions abri.

Source: Microsoft AI for Good Lab (basé sur des images satellite Airbus capturées le 15 février 2026 et Maxar capturées le 29 mars 2026), BNGRC
Carte réalisée par le secteur abris (07/04/2026)

Dommages moyens aux bâtiments par fokontany – 15/02/2026

Dommages moyens aux bâtiments par fokontany – 29/03/2026



