

8

Levantamento de dados pós cheias na área de abrigos e infraestruturas na Provincia de Gaza- Fevereiro 2013

Instruções gerais

- Esta ficha serve para fazer uma avaliação rápida nº (X) dia(s) depois da ocorrência de um evento climatológico, cujo objetivo é conhecer as necessidades básicas imediatas das pessoas afetadas e o estado de operacionalidade dos serviços urbanos básicos.
- Sugere-se que se faça a avaliação de um modo participativo, junto com os Secretários de bairros, chefes de quarteirão, líderes locais, e outros (incluindo representantes das mulheres).
- Recomenda-se que a equipe de avaliação seja portadora de um mapa e ou imagem de satélite do local a visitar, com o fim de se poder marcar no mapa a localização dos problemas identificados.

I. INFORMAÇÕES GERAIS

Data de avaliação: 26 / 02 / 2013 Coordenadas do local (GPS): Lat S 24° 47,776
Long E 033° 38,322

Cidade: _____ Distrito Municipal: _____ Bairro: _____ Quarteirão No: _____

(ou)

Distrito: CHIBUTO Posto Administrativo: _____ Localidade: COCA - MIMATA

Comunidade: _____

Nome do avaliador: João Paulo Almeida Instituição: WVU Tel: 82104050
 Nome(s) do informante chave: ARLÃO FRANCISCO NAICATO Função/Posição: CHefe LOCAL DE PE Tel: 822579050
 Nome(s) do informante chave: BEDAM JOÃO OLIVEIRA Função/Posição: Inspeção POLICIA Tel: 820763850
 Nome(s) do informante chave: MANUEL ARAÚJO Função/Posição: PC. AGROPECUARIO Tel: 826540908

Estado do local: Não afetado; Inundado; Ventos fortes; Outro: _____

População no local: (ZONA BAIXA)

Total de pessoas que moram no Bairro/Comunidade: 12.825 HABITANTES

Total de pessoas que moram no Quarteirão: _____

Numero de pessoas afetadas: 2250 Homens; 15% Mulheres; 40% Crianças; 42% Idosos; 3% Total HABITANTES
(FAMILIAS)

Capacidade de resposta da própria comunidade:

	Sim	Não
Existem comités locais e/ou associações que desenvolvem atividades de gestão e/ou mobilização comunitária?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Foram feitas atividades de preparação e prevenção na comunidade face a proximidade da época chuvosa?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Existe no Bairro/Quarteirão/Comunidade uma rede ou grupo de voluntários disponível?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Existe no Bairro/Quarteirão/Comunidade artesãos com experiência em construção de casas com material local?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Análise de risco / fenómenos naturais:

	Sim	Não
O local é afectado todos os anos? <u>(1977 ; 2000 ; 2013)</u>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Este ano o local foi mais afectado do que anteriormente? <u>FACER SUPRETA E MAIS VIOLENTO</u>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Qual foi o ano em que o local foi mais afectado / mais grave? <u>(2000)</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. ABRIGO

Impacto nas casas

	Construção com materiais e técnicas tradicionais Número ou %	Construção com materiais e técnicas mistas Número ou %	Construção com materiais e técnicas convencionais Número ou %
Numero de casas que ficaram parcialmente destruídas			
Numero de casas que perderam qualquer parede ou tecto			
Numero de casas que ficaram totalmente destruídas	<u>300</u>		

Numero de casas **inundadas, mas não danificadas** 20

Obs: 100 casas de da } - Cidades
- 3 comita de centro de risco } - implementação de trabalho (casas de, comite de apoio de risco)

Impacto nas pessoas (vulnerabilidade)	Número ou %	Localização das famílias ou pessoas vulneráveis
Famílias e pessoas vulneráveis não acompanhadas		
Famílias lideradas só por mulheres		
Crianças não acompanhadas		
Idosos/as não acompanhados		
Deficientes não acompanhados		
Doentes crónicos não acompanhados		
Mulheres grávidas ou com crianças pequenas não acompanhadas		

Abrigo temporário (famílias deslocadas)	Número ou %	Localização da maior parte das famílias
Famílias deslocadas	300	Reservatório
Famílias alojadas em casas de familiares ou amigos	1	
Famílias abrigadas em edifícios públicos (igrejas, escolas...)	1	
Famílias abrigadas em centros de acomodação abertos	1	
Famílias que já receberam material de abrigo (tendas, lonas...)	0	
Famílias ainda sem abrigo (dormindo ao relento)	0	

Casas / Abrigo temporário (Disponibilidade de materiais de construção e ferramentas)	< 10km	> 10km < 100km	> 100km
Onde obtém o Adobe?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onde obtém o Capim?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onde obtém as Estacas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onde obtém o Cimento?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onde obtém a Chapa de Zinco?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onde obtém Ferramentas?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

III: INFRA-ESTRUTURAS	Número ou %	sim	não	muitas	poucas	nada
Água / As fontes de água ficaram afectadas (Fontanários, água canalizada) <i>em pequeno sistema.</i>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drenagem / O sistemas de drenagem ficaram afectadas (valas, colectores, aterros)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saneamento / As latrinas ficaram afectadas (familiares, públicas)	821	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recolha de Lixo / Aterros / A recolha de lixo foi afectada	1000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infraestrutura Escolar / A escola foi afectada	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infraestrutura de Saúde / O posto de saúde foi afectado		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mercado / O mercado está a fornecer mercadoria? (materiais de construção, ferramentas)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estradas / As estradas de acesso ao local foram afectadas <i>Acesso em pontos de acesso da estrada</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

observações Família F Uiam Vaccas animal 60% da Família - (2250 famílias) B.M.C.

Levantamento de dados pós cheias na área de abrigos e infraestruturas na Provincia de Gaza- Fevereiro 2013

Instruções gerais

- Esta ficha serve para fazer uma avaliação rápida n^o (X) dia(s) depois da ocorrência de um evento climatológico, cujo objetivo é conhecer as necessidades básicas imediatas das pessoas afetadas e o estado de operacionalidade dos serviços urbanos básicos.
- Sugere-se que se faça a avaliação de um modo participativo, junto com os Secretários de bairros, chefes de quarteirão, líderes locais, e outros (incluindo representantes das mulheres).
- Recomenda-se que a equipe de avaliação seja portadora de um mapa e ou imagem de satélite do local a visitar, com o fim de se poder marcar no mapa a localização dos problemas identificados.

I. INFORMAÇÕES GERAIS

Data de avaliação: 26/02/2013 Coordenadas do local (GPS): Lat 24° 49.8626
Long E 033° 29.682

Cidade: _____ Distrito Municipal: _____ Bairro: _____ Quarteirão No: _____

(ou)
Distrito: chibuto Posto Administrativo: Mallice Localidade: Coca-Missava
Comunidade: Guemulene

Nome do avaliador: Hossein Nhamigwa Instituição: W.V.I Tel: 823736460
Nome(s) do informante chave: Abel F. Cassa Função/Posição Lider Tel: 822717500
Nome(s) do informante chave: Renando Mondlane Função/Posição Conselheiro Tel: 821687898
Nome(s) do informante chave: Fabian wate Função/Posição chefe/jurista Tel: 8257793393

Estado do local: Não afetado; Inundado; Ventos fortes; Outro: _____

População no local:

Total de pessoas que moram no Bairro/Comunidade: _____

Total de pessoas que moram no Quarteirão: _____

Numero de pessoas afetadas: _____ Homens; _____ Mulheres; _____ Crianças; _____ Idosos; _____ **Total**

Capacidade de resposta da própria comunidade:

	Sim	Não
Existem comités locais e/ou associações que desenvolvem atividades de gestão e/ou mobilização comunitária?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Foram feitas atividades de preparação e prevenção na comunidade face a proximidade da época chuvosa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Existe no Bairro/Quarteirão/Comunidade uma rede ou grupo de voluntários disponível?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Existe no Bairro/Quarteirão/Comunidade artesãos com experiência em construção de casas com material local?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Análise de risco / fenómenos naturais:

	Sim	Não
O local é Afectado todos os anos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Este ano o local foi mais afectado do que anteriormente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Qual foi o ano em que o local foi mais afectado / mais grave?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. ABRIGO

Impacto nas casas

	Construção com materiais e técnicas tradicionais Número ou %	Construção com materiais e técnicas mistas Número ou %	Construção com materiais e técnicas convencionais Número ou %
Numero de casas que ficaram parcialmente destruídas			
Numero de casas que perderam qualquer parede ou tecto			
Numero de casas que ficaram totalmente destruídas			
Numero de casas inundadas, mas não danificados			

Impacto nas pessoas (vulnerabilidade)	Número ou %	Localização das famílias ou pessoas vulneráveis
Famílias e pessoas vulneráveis não acompanhadas		
Famílias lideradas só por mulheres		
Crianças não acompanhadas		
Idosos/as não acompanhados		
Deficientes não acompanhados		
Doentes crónicos não acompanhados		
Mulheres grávidas ou com crianças pequenas não acompanhadas		

Abrigo temporário (famílias deslocadas)	Número ou %	Localização da maior parte das famílias
Famílias deslocadas		
Famílias alojadas em casas de familiares ou amigos		
Famílias abrigadas em edifícios públicos (igrejas, escolas...)		
Famílias abrigadas em centros de acomodação abertos		
Famílias que já receberam material de abrigo (tendas, lonas...)		
Famílias ainda sem abrigo (dormindo ao relento)		

Casas / Abrigo temporário (Disponibilidade de materiais de construção e ferramentas)	< 10km	> 10km < 100km	> 100km
Onde obtém o Adobe?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onde obtém o Capim?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onde obtém as Estacas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onde obtém o Cimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onde obtém a Chapa de Zinco?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onde obtém Ferramentas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

III: INFRA-ESTRUTURAS	Número ou %	sim	não	 muitas	poucas	nada
Água / As fontes de água ficaram afectadas (Fontanários, água canalizada)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drenagem / O sistemas de drenagem ficaram afectadas (valas, colectores, aterros)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saneamento / As latrinas ficaram afectadas (familiares, públicas)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recolha de Lixo / Aterros / A recolha de lixo foi afectada		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infraestrutura Escolar / A escola foi afectada		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infraestrutura de Saúde / O posto de saúde foi afectado		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mercado / O mercado está a fornecer mercadoria? (materiais de construção, ferramentas)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estradas / As estradas de acesso ao local foram afectadas		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

observações

Quemulene nas foi afectada com total. Ficaram afectadas sim as cabanas das machambas. As pessoas foram evacuadas para cá em cima. Comunidade revelou alto nível de maturidade