

Levantamento de dados pós cheias na área de abrigos e infraestruturas na Província de Gaza- Fevereiro 2013

Instruções gerais

- Esta ficha serve para fazer uma avaliação rápida nº (X) dia(s) depois da ocorrência de um evento climatológico, cujo objetivo é conhecer as necessidades básicas imediatas das pessoas afetadas e o estado de operacionalidade dos serviços urbanos básicos.
- Sugere-se que se faça a avaliação de um modo participativo, junto com os Secretários de bairros, chefes de quarteirão, líderes locais, e outros (incluindo representantes das mulheres).
- Recomenda-se que a equipe de avaliação seja portadora de um mapa e ou imagem de satélite do local a visitar, com o fim de se poder marcar no mapa a localização dos problemas identificados.

I. INFORMAÇÕES GERAIS

Data de avaliação: 27/02/2013 Coordenadas do local (GPS): Lat 93458.369'
Long EO333.186
Cidade: _____ Distrito Municipal: _____ Bairro: _____ Quarteirão No: _____
(ou)
Distrito: Xai-Xai Posto Administrativo: Chicumbano Localidade: Chicumbano
Comunidade: B. 2000 (B-6)
Nome do avaliador: Sónia J. Adams Instituição: CVM Tel: 825299881
Nome(s) do informante chave: Rafael Chilongo Função/Posição: L. Comunitário Tel: _____
Nome(s) do informante chave: Alice J. Matos Função/Posição: S. Bairro Tel: 825539145
Nome(s) do informante chave: _____ Função/Posição: _____ Tel: _____

Estado do local: ☒ Não afetado; ☐ Inundado; ☒ Ventos fortes; ☐ Outro: _____

População no local:

Total de pessoas que moram no Bairro/Comunidade: 420 família
Total de pessoas que moram no Quarteirão: 60 família
Número de pessoas afetadas: 12 Homens; _____ Mulheres; _____ Crianças; _____ Idosos; _____ Total

Capacidade de resposta da própria comunidade:

	Sim	Não
Existem comités locais e/ou associações que desenvolvem atividades de gestão e/ou mobilização comunitária?	☒	☐
Foram feitas atividades de preparação e prevenção na comunidade face a proximidade da época chuvosa?	☒	☐
Existe no Bairro/Quarteirão/Comunidade uma rede ou grupo de voluntários disponível?	☒	☐
Existe no Bairro/Quarteirão/Comunidade artesãos com experiência em construção de casas com material local?	☒	☐

Análise de risco / fenómenos naturais:

	Sim	Não
O local é Afectado todos os anos?	☐	☒
Este ano o local foi mais afectado do que anteriormente?	☐	☒
Qual foi o ano em que o local foi mais afectado / mais grave?	☒	☐

II. ABRIGO

Impacto nas casas

	Construção com materiais e técnicas tradicionais	Construção com materiais e técnicas mistas	Construção com materiais e técnicas convencionais
	Número ou %	Número ou %	Número ou %
Número de casas que ficaram parcialmente destruídas	0	30	0
Número de casas que perderam qualquer parede ou tecto	0	0	10
Número de casas que ficaram totalmente destruídas	0	10	10
Número de casas inundadas, mas não danificados	0	0	0

Impacto nas pessoas (vulnerabilidade)	Número ou %	Localização das famílias ou pessoas vulneráveis
Famílias e pessoas vulneráveis não acompanhadas		sem dados
Famílias lideradas só por mulheres		11
Crianças não acompanhadas		11
Idosos/as não acompanhados		11
Deficientes não acompanhados		11
Doentes crónicos não acompanhados		11
Mulheres grávidas ou com crianças pequenas não acompanhadas		11

Abrigo temporário (famílias deslocadas)	Número ou %	Localização da maior parte das famílias
Famílias deslocadas	0	
Famílias alojadas em casas de familiares ou amigos	75	Bairro de Zorro
Famílias abrigadas em edifícios públicos (igrejas, escolas...)	0	
Famílias abrigadas em centros de acomodação abertos	0	
Famílias que já receberam material de abrigo (tendas, lonas...)	0	
Famílias ainda sem abrigo (dormindo ao relento)	0	

Casas / Abrigo temporário (Disponibilidade de materiais de construção e ferramentas)	< 10km	> 10km < 100km	> 100km
Onde obtém o Adobe?	☒	☐	☐
Onde obtém o Capim?	☒	☐	☐
Onde obtém as Estacas?	☒	☐	☐
Onde obtém o Cimento?	☒	☐	☐
Onde obtém a Chapa de Zinco?	☒	☐	☐
Onde obtém Ferramentas?	☒	☐	☐

III: INFRA-ESTRUTURAS

	Número ou %	sim	não	muitas	poucas	nada
Água / As fontes de água ficaram afectadas (Fontanários, água canalizada)		☐	☒	☐	☐	☐
Drenagem / O sistemas de drenagem ficaram afectadas (valas, colectores, aterros)		☐	☒	☐	☐	☐
Saneamento / As latrinas ficaram afectadas (familiares, públicas)		☐	☒	☐	☐	☐
Recolha de Lixo / Aterros / A recolha de lixo foi afectada		☐	☒	☐	☐	☐
Infraestrutura Escolar / A escola foi afectada		☐	☒	☐	☐	☐
Infraestrutura de Saúde / O posto de saúde foi afectado		☐	☒	☐	☐	☐
Mercado / O mercado está a fornecer mercadoria? (materiais de construção, ferramentas)		☐	☒	☐	☐	☐
Estradas / As estradas de acesso ao local foram afectadas		☐	☒	☐	☐	☐

observações

Perderam as suas machambas, e Tectos necessitados sementes.