

Guia / serve the children
Mariana e Maria do céu

33

Levantamento de dados pós cheias na área de abrigos e infraestruturas na Província de Gaza- Fevereiro 2013

Instruções gerais

- Esta ficha serve para fazer uma avaliação rápida n° (X) dia(s) depois da ocorrência de um evento climatológico, cujo objetivo é conhecer as necessidades básicas imediatas das pessoas afetadas e o estado de operacionalidade dos serviços urbanos básicos.
- Sugere-se que se faça a avaliação de um modo participativo, junto com os Secretários de bairros, chefes de quarteirão, líderes locais, e outros (incluindo representantes das mulheres).
- Recomenda-se que a equipe de avaliação seja portadora de um mapa e ou Imagem de satélite do local a visitar, com o fim de se poder marcar no mapa a localização dos problemas identificados.

o não
Tachalambos
é 7 de
afetados

I. INFORMAÇÕES GERAIS

Data de avaliação: 27/02/2013 Coordenadas do local (GPS): Lat 24° 31.333'S
Long 33° 7.537'E
Cidade: Guja Distrito Municipal: Guja Bairro: 2º Quarteirão No:
(ou)
Distrito: Guja Posto Administrativo: Chwengene Localidade: Nampungene
Comunidade: Nampungene

Nome do avaliador: Mariana Rufino Instituição: SCI Tel: 829443240
Nome(s) do informante chave: Vasco Zito Função/Posição: Sec 1º Bairro Tel: 863300342
Nome(s) do informante chave: Mulher Função/Posição: Sec 2º Bairro Tel:
Nome(s) do informante chave: Bai Tachalambos Função/Posição: Sec 3º Bairro Tel:
Rafael Mendonça Sec 4º Bairro

Estado do local: ☒ Não afetado; ☐ Inundado; ☐ Ventos fortes; ☐ Outro:

População no local:

Total de pessoas que moram no Bairro/Comunidade: 245 famílias

Total de pessoas que moram no Quarteirão:

Numero de pessoas afetadas: Homens; Mulheres; Crianças; Idosos; Total

Capacidade de resposta da própria comunidade:

	Sim	Não
Existem comités locais e/ou associações que desenvolvem atividades de gestão e/ou mobilização comunitária?	☐	☐
Foram feitas atividades de preparação e prevenção na comunidade face a proximidade da época chuvosa?	☐	☐
Existe no Bairro/Quarteirão/Comunidade uma rede ou grupo de voluntários disponível?	☐	☐
Existe no Bairro/Quarteirão/Comunidade artesãos com experiência em construção de casas com material local?	☐	☐

Análise de risco / fenómenos naturais:

	Sim	Não
O local é Afectado todos os anos?	☐	☐
Este ano o local foi mais afectado do que anteriormente?	☐	☐
Qual foi o ano em que o local foi mais afectado / mais grave?	☐	☐

II. ABRIGO

Impacto nas casas

	Construção com materiais e técnicas tradicionais	Construção com materiais e técnicas mistas	Construção com materiais e técnicas convencionais
	Número ou %	Número ou %	Número ou %
Numero de casas que ficaram parcialmente destruídas			
Numero de casas que perderam qualquer parede ou tecto			
Numero de casas que ficaram totalmente destruídas			
Numero de casas inundadas, mas não danificados			

Impacto nas pessoas (vulnerabilidade)	Número ou %	Localização das famílias ou pessoas vulneráveis
Famílias e pessoas vulneráveis não acompanhadas		
Famílias lideradas só por mulheres		
Crianças não acompanhadas		
Idosos/as não acompanhados		
Deficientes não acompanhados		
Doentes crónicos não acompanhados		
Mulheres grávidas ou com crianças pequenas não acompanhadas		

Abrigo temporário (famílias deslocadas)	Número ou %	Localização da maior parte das famílias
Famílias deslocadas		
Famílias alojadas em casas de familiares ou amigos		
Famílias abrigadas em edifícios públicos (igrejas, escolas...)		
Famílias abrigadas em centros de acomodação abertos		
Famílias que já receberam material de abrigo (tendas, lonas...)		
Famílias ainda sem abrigo (dormindo ao relento)		

Casas / Abrigo temporário (Disponibilidade de materiais de construção e ferramentas)	< 10km	> 10km < 100km	> 100km
Onde obtém o Adobe?	☐	☐	☐
Onde obtém o Capim?	☐	☐	☐
Onde obtém as Estacas?	☐	☐	☐
Onde obtém o Cimento?	☐	☐	☐
Onde obtém a Chapa de Zinco?	☐	☐	☐
Onde obtém Ferramentas?	☐	☐	☐

III: INFRA-ESTRUTURAS	Númer o ou %	sim	não	muitas	poucas	nada
Água / As fontes de água ficaram afectadas (Fontanários, água canalizada)		☐	☐	☐	☐	☐
Drenagem / O sistemas de drenagem ficaram afectadas (valas, colectores, aterros)		☐	☐	☐	☐	☐
Saneamento / As latrinas ficaram afectadas (familiares, públicas)		☐	☐	☐	☐	☐
Recolha de Lixo / Aterros / A recolha de lixo foi afectada		☐	☐	☐	☐	☐
Infraestrutura Escolar / A escola foi afectada		☐	☐	☐	☐	☐
Infraestrutura de Saúde / O posto de saúde foi afectado		☐	☐	☐	☐	☐
Mercado / O mercado está a fornecer mercadoria? (materiais de construção, ferramentas)		☐	☐	☐	☐	☐
Estradas / As estradas de acesso ao local foram afectadas		☐	☐	☐	☐	☐

observações

Abrigos não foram afectados apenas as machambas.