

37

Levantamento de dados pós cheias na área de abrigos e infraestruturas na Província de Gaza- Fevereiro 2013

Instruções gerais

- Esta ficha serve para fazer uma avaliação rápida n° (X) dia(s) depois da ocorrência de um evento climatológico, cujo objetivo é conhecer as necessidades básicas imediatas das pessoas afetadas e o estado de operacionalidade dos serviços urbanos básicos.
- Sugere-se que se faça a avaliação de um modo participativo, junto com os Secretários de bairros, chefes de quarteirão, líderes locais, e outros (incluindo representantes das mulheres).
- Recomenda-se que a equipe de avaliação seja portadora de um mapa e ou imagem de satélite do local a visitar, com o fim de se poder marcar no mapa a localização dos problemas identificados.

I. INFORMAÇÕES GERAIS

Data de avaliação: 27 / 02 / 2013 Coordenadas do local (GPS): Lat S 24° 35' 32.5"

Long E 33° 03' 48"

Cidade: _____ Distrito Municipal: _____ Bairro: (2) Quarteirão No: ✓

(ou)

Distrito: CHOKWE Posto Administrativo: LIONDE Localidade: LIONDE SEDE

Comunidade: _____

Nome do avaliador: F. MONTEIRO / V. MUIANGA Instituição: IFRC / MOP Tel: 84 4187710

Nome(s) do informante chave: JAIME COSSA Função/Posição SEC. BAIRRO Tel: 82 63 92 524

Nome(s) do informante chave: FELIX MATEUS Função/Posição OJM Tel: 82 26 10 120

Nome(s) do informante chave: ANA NHAMBE Função/Posição OMM Tel: 82 40 24 390

Estado do local: Não afetado; Inundado; Ventos fortes; Outro: _____

População no local:

Total de ~~peças~~ pessoas que moram no Bairro/Comunidade: 2,491 PESSOAS / 682 FAMILIAS

Total de pessoas que moram no Quarteirão: _____

Numero de pessoas afetadas: 35% Homens; 50% Mulheres; 10% Crianças; 5% Idosos; 95% Total

Capacidade de resposta da própria comunidade:

	Sim	Não
Existem comités locais e/ou associações que desenvolvem atividades de gestão e/ou mobilização comunitária?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Foram feitas atividades de preparação e prevenção na comunidade face a proximidade da época chuvosa?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Existe no Bairro/Quarteirão/Comunidade uma rede ou grupo de voluntários disponível?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Existe no Bairro/Quarteirão/Comunidade artesãos com experiência em construção de casas com material local?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Análise de risco / fenómenos naturais:

	Sim	Não
O local é Afectado todos os anos?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Este ano o local foi mais afectado do que anteriormente?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Qual foi o ano em que o local foi mais afectado / mais grave?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. ABRIGO

Impacto nas casas

	Construção com materiais e técnicas tradicionais	Construção com materiais e técnicas mistas	Construção com materiais e técnicas convencionais
	Número ou %	Número ou %	Número ou %
Numero de casas que ficaram parcialmente destruídas	0	1	0
Numero de casas que perderam tecto	0	0	0
Numero de casas que ficaram totalmente destruídas	6	2	0
Numero de casas inundadas, mas não danificados	uma 20%	uma 60%	20%

Impacto nas pessoas (vulnerabilidade)	Número ou %	Localização das famílias ou pessoas vulneráveis
Famílias e pessoas vulneráveis não acompanhadas	35%	LIONDE E CHIAQUELANE
Famílias lideradas só por mulheres	15%	LIONDE E CHIAQUELANE
Crianças não acompanhadas	# 37	LIONDE
Idosos/as não acompanhados	# 21	LIONDE E CHIAQUELANE
Deficientes não acompanhados	—	
Doentes crónicos não acompanhados	# 14	LIONDE E CHIAQUELANE
Mulheres grávidas ou com crianças pequenas não acompanhadas	2%	LIONDE E CHIAQUELANE

Abrigo temporário (famílias deslocadas)	Número ou %	Localização da maior parte das famílias
Famílias deslocadas	5%	CHIAQUELANE
Famílias alojadas em casas de familiares ou amigos	—	
Famílias abrigadas em edifícios públicos (igrejas, escolas...)	—	
Famílias abrigadas em centros de acomodação abertos	5%	CHIAQUELANE
Famílias que já receberam material de abrigo (tendas, lonas...)	5%	CHIAQUELANE
Famílias ainda sem abrigo (dormindo ao relento)	—	

Casas / Abrigo temporário (Disponibilidade de materiais de construção e ferramentas)	< 10km	> 10km < 100km	> 100km
Onde obtém o Adobe?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onde obtém o Capim o Caniço?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onde obtém as Estacas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onde obtém o Cimento?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onde obtém a Chapa de Zinco?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onde obtém Ferramentas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

III: INFRA-ESTRUTURAS	Número ou %	sim	não	 muitas	poucas	nada
Água / As fontes de água ficaram afectadas (Fontanários, <u>água canalizada</u>)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2) Drenagem / O sistemas de drenagem ficaram afectadas (valas, colectores, aterros)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saneamento / As latrinas ficaram afectadas (familiares, públicas)	682	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recolha de Lixo / Aterros / A recolha de lixo foi afectada		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infraestrutura Escolar / A escola foi afectada / 3º BAIRRO	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infraestrutura de Saúde / O posto de saúde foi afectado / 1º BAIRRO	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mercado / O mercado está a fornecer mercadoria? (materiais de construção, ferramentas) / CHOKWE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estradas / As estradas de acesso ao local foram afectadas CAMIÃO ATÉ 8 TONELADAS ENTRA	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

observações (1) COMITÉ DE GESTÃO DE RISCO / CENTRALIZADO NO POSTO ADMINISTRATIVO
(2) SÓ TEM DRENAGEM NATURAL