

Levantamento de dados pós cheias na área de abrigos e infraestruturas na Província de Gaza- Fevereiro 2013

Instruções gerais

- Esta ficha serve para fazer uma avaliação rápida nº (X) dia(s) depois da ocorrência de um evento climatológico, cujo objetivo é conhecer as necessidades básicas imediatas das pessoas afetadas e o estado de operacionalidade dos serviços urbanos básicos.
- Sugere-se que se faça a avaliação de um modo participativo, junto com os Secretários de bairros, chefes de quarteirão, líderes locais, e outros (incluindo representantes das mulheres).
- Recomenda-se que a equipe de avaliação seja portadora de um mapa e ou imagem de satélite do local a visitar, com o fim de se poder marcar no mapa a localização dos problemas identificados.

I. INFORMAÇÕES GERAIS

Data de avaliação: 27/02/2013 Coordenadas do local (GPS): Lat S 24° 48' 37.1"
 Long E 33° 07' 43"
 Cidade: — Distrito Municipal: — Bairro: 6 Quarteirão No: —
 (ou)
 Distrito: CHOKWE Posto Administrativo: LIONDE Localidade: LIONDE SEDE
 Comunidade: —

Nome do avaliador: F. MONTEIRO / V. MUIANGA Instituição: IFRC/MOP Tel: 8441 87710
 Nome(s) do informante chave: ANTÓNIO CUBAI Função/Posição SEC. BAIRRO Tel: 825744483
 Nome(s) do informante chave: NORA VILANOVOS Função/Posição ATIVISTA Tel: 826069341
 Nome(s) do informante chave: MARIA MANUEL Função/Posição ATIVISTA Tel: 827899454

Estado do local: Não afetado; Inundado; Ventos fortes; Outro: —

População no local:

Total de ~~personas~~ pessoas que moram no Bairro/Comunidade: 820 FAMILIAS
 Total de pessoas que moram no Quarteirão: —
 Numero de pessoas afetadas: — Homens; — Mulheres; — Crianças; — Idosos; — Total

Capacidade de resposta da própria comunidade:

(1)

| | Sim | Não |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Existem comités locais e/ou associações que desenvolvem atividades de gestão e/ou mobilização comunitária? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Foram feitas atividades de preparação e prevenção na comunidade face a proximidade da época chuvosa? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Existe no Bairro/Quarteirão/Comunidade uma rede ou grupo de voluntários disponível? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Existe no Bairro/Quarteirão/Comunidade artesãos com experiência em construção de casas com material local? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Análise de risco / fenómenos naturais:

(2)

| | Sim | Não |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| O local é Afectado todos os anos? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Este ano o local foi mais afectado do que anteriormente? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Qual foi o ano em que o local foi mais afectado / mais grave? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

2000 = 2013

II. ABRIGO

Impacto nas casas

| | Construção com materiais e técnicas tradicionais Número ou % | Construção com materiais e técnicas mistas Número ou % | Construção com materiais e técnicas convencionais Número ou % |
|--|---|---|--|
| Numero de casas que ficaram parcialmente destruídas | | | |
| Numero de casas que perderam tecto | | | |
| Numero de casas que ficaram totalmente destruídas | | | |
| Numero de casas inundadas, mas não danificados | | | |

| Impacto nas pessoas (vulnerabilidade) | Número ou % | Localização das famílias ou pessoas vulneráveis |
|---|-------------|---|
| Famílias e pessoas vulneráveis não acompanhadas | | |
| Famílias lideradas só por mulheres | | |
| Crianças não acompanhadas | | |
| Idosos/as não acompanhados | | |
| Deficientes não acompanhados | | |
| Doentes crónicos não acompanhados | | |
| Mulheres grávidas ou com crianças pequenas não acompanhadas | | |

| Abrigo temporário (famílias deslocadas) | Número ou % | Localização da maior parte das famílias |
|---|-------------|---|
| Famílias deslocadas | 54 | CHIAQUELANE |
| Famílias alojadas em casas de familiares ou amigos | - | |
| Famílias abrigadas em edifícios públicos (igrejas, escolas...) | - | |
| Famílias abrigadas em centros de acomodação abertos | 54 | CHIAQUELANE |
| Famílias que já receberam material de abrigo (tendas, lonas...) | 15 | CHIAQUELANE |
| Famílias ainda sem abrigo (dormindo ao relento) | (?) | |

| Casas / Abrigo temporário (Disponibilidade de materiais de construção e ferramentas) | < 10km | > 10km < 100km | > 100km |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Onde obtém o Adobe? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Onde obtém o Capim o Caniço? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Onde obtém as Estacas? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Onde obtém o Cimento? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Onde obtém a Chapa de Zinco? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Onde obtém Ferramentas? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| III: INFRA-ESTRUTURAS | Número ou % | sim | não | muitas | poucas | nada |
|---|-------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Água / As fontes de água ficaram afectadas (Fontanários, água canalizada) | Font # 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (3) Drenagem / O sistemas de drenagem ficaram afectadas (valas, colectores, aterros) | ? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Saneamento / As latrinas ficaram afectadas (familiares, públicas) | # 820 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Recolha de Lixo / Aterros / A recolha de lixo foi afectada | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Infraestrutura Escolar / A escola foi afectada / 6º BAIRRO | # 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Infraestrutura de Saúde / O posto de saúde foi afectado / 1º BAIRRO | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Mercado / O mercado está a fornecer mercadoria? (materiais de construção, ferramentas) CHOKWE | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estradas / As estradas de acesso ao local foram afectadas | # 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

observações (1) COMITE LOCAL DE GESTÃO DE RISCO / CENTRALIZADO NO POSTO DO DISTRITO
 (2) AS CHEIAS DE 2000 E 2003 AFECTARAM O BAIRRO DO MESMO MODO
 (3) SO TEM DRENAGEM NATURAL