

46

Levantamento de dados pós cheias na área de abrigos e infraestruturas na Província de Gaza- Fevereiro 2013

Instruções gerais

- Esta ficha serve para fazer uma avaliação rápida nº (X) dia(s) depois da ocorrência de um evento climatológico, cujo objetivo é conhecer as necessidades básicas imediatas das pessoas afetadas e o estado de operacionalidade dos serviços urbanos básicos.
- Sugere-se que se faça a avaliação de um modo participativo, junto com os Secretários de bairros, chefes de quarteirão, líderes locais, e outros (incluindo representantes das mulheres).
- Recomenda-se que a equipe de avaliação seja portadora de um mapa e ou imagem de satélite do local a visitar, com o fim de se poder marcar no mapa a localização dos problemas identificados.

I. INFORMAÇÕES GERAIS

Data de avaliação: 28 / 02 / 2013 Coordenadas do local (GPS): Lat 36 J 0547876
 Long _____
 Cidade: _____ Distrito Municipal: _____ Bairro: 2 Quarteirão No: _____
 (ou)
 Distrito: CHAIKWE Posto Administrativo: RHILUENE Localidade: RHILUENHINE
 Comunidade: CHILUENHINE

Nome do avaliador: ALEXANDRE HANANIZENE Instituição: S AIR Tel: 360427595
 Nome(s) do informante chave: JANA NACHAZ Função/Posição: SECRETARIA Tel: 827042745
 Nome(s) do informante chave: LITDIA STOE Função/Posição: RHETE ALTO Tel: _____
 Nome(s) do informante chave: HELENA STOE Função/Posição: ATUNTA Tel: _____

Estado do local: Não afetado; Inundado; Ventos fortes; Outro: _____

População no local:

Total de pessoas que moram no Bairro/Comunidade: 202 FAMÍLIAS
 Total de pessoas que moram no Quarteirão: _____
 Numero de pessoas afetadas: 818 Homens; 147 Mulheres; 293 Crianças; 439 Idosos; 81 Total 870

Capacidade de resposta da própria comunidade:

	Sim	Não
Existem comités locais e/ou associações que desenvolvem atividades de gestão e/ou mobilização comunitária?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Foram feitas atividades de preparação e prevenção na comunidade face a proximidade da época chuvosa?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Existe no Bairro/Quarteirão/Comunidade uma rede ou grupo de voluntários disponível?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Existe no Bairro/Quarteirão/Comunidade artesãos com experiência em construção de casas com material local?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Análise de risco / fenómenos naturais:

	Sim	Não
O local é Afectado todos os anos?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Este ano o local foi mais afectado do que anteriormente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Qual foi o ano em que o local foi mais afectado / mais grave? <u>2013</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. ABRIGO

Impacto nas casas

	Construção com materiais e técnicas tradicionais Número ou %	Construção com materiais e técnicas mistas Número ou %	Construção com materiais e técnicas convencionais Número ou %
Numero de casas que ficaram parcialmente destruídas	<u>62</u>	<u>42</u>	<u>0</u>
Numero de casas que perderam qualquer parede ou tecto	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Numero de casas que ficaram totalmente destruídas	<u>68</u>	<u>47</u>	<u>0</u>
Numero de casas inundadas, mas não danificados	<u>70</u>	<u>25%</u>	<u>9</u>

Impacto nas pessoas (vulnerabilidade)	Número ou %	Localização das famílias ou pessoas vulneráveis
Famílias e pessoas vulneráveis não acompanhadas		
Famílias lideradas só por mulheres	70%	2 Bairros / CHIÁNULUQHINE
Crianças não acompanhadas	70%	ACOSTINHA NETO
Idosos/as não acompanhados	41	2 Bairros / CHIÁNULUQHINE
Deficientes não acompanhados	4	ll ll
Doentes crónicos não acompanhados	2	ll ll
Mulheres grávidas ou com crianças pequenas não acompanhadas	38	ll ll

Abrigo temporário (famílias deslocadas)	Número ou %	Localização da maior parte das famílias
Famílias deslocadas	0	—
Famílias alojadas em casas de familiares ou amigos	10%	ACOSTINHA NETO
Famílias abrigadas em edifícios públicos (igrejas, escolas...)	0	—
Famílias abrigadas em centros de acomodação abertos	0	—
Famílias que já receberam material de abrigo (tendas, lonas...)	0	—
Famílias ainda sem abrigo (dormindo ao relento)	60	2º Bairros / CHIÁNULUQHINE

Casas / Abrigo temporário (Disponibilidade de materiais de construção e ferramentas)	< 10km	> 10km < 100km	> 100km
Onde obtém o Adobe?	X	□	□
Onde obtém o Capim?	X	□	□
Onde obtém as Estacas?	□	X	□
Onde obtém o Cimento?	□	X	□
Onde obtém a Chapa de Zinco?	□	X	□
Onde obtém Ferramentas?	□	X	□

III: INFRA-ESTRUTURAS	Númer o ou %	sim	não	muitas	poucas	nada
Água / As fontes de água ficaram afectadas (Fontanários, água canalizada)	2	X	□	□	X	□
Drenagem / O sistemas de drenagem ficaram afectadas (valas, colectores, aterros)	—	□	□	□	□	□
Saneamento / As latrinas ficaram afectadas (familiares, públicas)	202	X	□	X	□	□
Recolha de Lixo / Aterros / A recolha de lixo foi afectada	—	□	□	□	□	□
Infraestrutura Escolar / A escola foi afectada	1	X	□	□	X	□
Infraestrutura de Saúde / O posto de saúde foi afectado	0	□	□	□	□	□
Mercado / O mercado está a fornecer mercadoria? (materiais de construção, ferramentas)	—	□	□	□	□	□
Estradas / As estradas de acesso ao local foram afectadas	1	X	□	□	X	□

observações