

(51)

Levantamento de dados pós cheias na área de abrigos e infraestruturas na Província de Gaza- Fevereiro 2013

Instruções gerais

- Esta ficha serve para fazer uma avaliação rápida nº (X) dia(s) depois da ocorrência de um evento climatológico, cujo objetivo é conhecer as necessidades básicas imediatas das pessoas afetadas e o estado de operacionalidade dos serviços urbanos básicos.
- Sugere-se que se faça a avaliação de um modo participativo, junto com os Secretários de bairros, chefes de quarteirão, líderes locais, e outros (Incluindo representantes das mulheres).
- Recomenda-se que a equipe de avaliação seja portadora de um mapa e ou imagem de satélite do local a visitar, com o fim de se poder marcar no mapa a localização dos problemas identificados.

I. INFORMAÇÕES GERAIS

Data de avaliação: 28/02/2012 Coordenadas do local (GPS): Lat 36.50526077
Long 7.269320
Cidade: _____ Distrito Municipal: _____ Bairro: 6º Quarteirão No: _____
(ou)
Distrito: Chokkue Posto Administrativo: Xilembene Localidade: Xilembene
Comunidade: Xilembene - sede

Nome do avaliador: Maria Luísa Instituição: SPIN Tel: 86 0427598
Nome(s) do informante chave: Silvestre Têto Função/Posição: C. Consultor Tel: 847564293
Nome(s) do informante chave: _____ Função/Posição: _____ Tel: _____
Nome(s) do informante chave: _____ Função/Posição: _____ Tel: _____

Estado do local: ☐ Não afetado; ☒ Inundado; ☐ Ventos fortes; ☐ Outro: Cheias

População no local:

Total de pessoas que moram no Bairro/Comunidade: 258 fam, 1692 Pessoas

Total de pessoas que moram no Quarteirão: _____

Numero de pessoas afetadas: 499 Homens; 374 Mulheres; 123 Crianças; 46 Idosos; 1692 Total

Capacidade de resposta da própria comunidade:

	Sim	Não
Existem comités locais e/ou associações que desenvolvem atividades de gestão e/ou mobilização comunitária?	☒	☐
Foram feitas atividades de preparação e prevenção na comunidade face a proximidade da época chuvosa?	☒	☐
Existe no Bairro/Quarteirão/Comunidade uma rede ou grupo de voluntários disponível?	☒	☐
Existe no Bairro/Quarteirão/Comunidade artesãos com experiência em construção de casas com material local?	☒	☐

Análise de risco / fenómenos naturais:

	Sim	Não
O local é Afectado todos os anos?	☒	☐
Este ano o local foi mais afectado do que anteriormente?	☐	☒
Qual foi o ano em que o local foi mais afectado / mais grave?	☐	☒ <u>2000</u>

II. ABRIGO

Impacto nas casas

	Construção com materiais e técnicas tradicionais Número ou %	Construção com materiais e técnicas mistas Número ou %	Construção com materiais e técnicas convencionais Número ou %
Numero de casas que ficaram parcialmente destruídas	<u>50%</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Numero de casas que perderam qualquer parede ou tecto	<u>25</u>	<u>—</u>	<u>5</u>
Numero de casas que ficaram totalmente destruídas	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>—</u>
Numero de casas inundadas, mas não danificados	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>10</u>

Impacto nas pessoas (vulnerabilidade)	Número ou %	Localização das famílias ou pessoas vulneráveis
Famílias e pessoas vulneráveis não acompanhadas		
Famílias lideradas só por mulheres	30	Xilombene - 4º Bairro
Crianças não acompanhadas	30	11
Idosos/as não acompanhados	28	11
Deficientes não acompanhados	20	11
Doentes crónicos não acompanhados	30	11
Mulheres grávidas ou com crianças pequenas não acompanhadas	40	11

Abrigo temporário (famílias deslocadas)	Número ou %	Lat Long Localização da maior parte das famílias
Famílias deslocadas		
Famílias alojadas em casas de familiares ou amigos	30%	Hokue'
Famílias abrigadas em edifícios públicos (igrejas, escolas...)	10%	Hokue'
Famílias abrigadas em centros de acomodação abertos	—	—
Famílias que já receberam material de abrigo (tendas, lonas...)	—	—
Famílias ainda sem abrigo (dormindo ao relento)	6	—

Casas / Abrigo temporário (Disponibilidade de materiais de construção e ferramentas)	< 10km	> 10km < 100km	> 100km
Onde obtém o Adobe?	☐	☒	☐
Onde obtém o Capim?	☐	☒	☐
Onde obtém as Estacas?	☒	☐	☐
Onde obtém o Cimento?	☐	☒	☐
Onde obtém a Chapa de Zinco?	☐	☒	☐
Onde obtém Ferramentas?	☐	☒	☐

Chokue'
Xilombene
11
11

III: INFRA-ESTRUTURAS	Númer o ou %	sim	não	muitas	poucas	nada
Água / As fontes de água ficaram afectadas (Fontanários, água canalizada)	20	☒	☐	☐	☐	☐
Drenagem / O sistemas de drenagem ficaram afectadas (valas, colectores, aterros)	—	☐	☐	☐	☐	☒
Saneamento / As latrinas ficaram afectadas (familiares, públicas)	208	☒	☐	☐	☐	☐
Recolha de Lixo / Aterros / A recolha de lixo foi afectada	258	☒	☐	☐	☐	☐
Infraestrutura Escolar / A escola foi afectada	2	☒	☐	☐	☐	☐
Infraestrutura de Saúde / O posto de saúde foi afectado	1	☒	☐	☐	☐	☐
Mercado / O mercado está a fornecer mercadoria? (materiais de construção, ferramentas)	1	☒	☐	☐	☐	☐
Estradas / As estradas de acesso ao local foram afectadas	1	☒	☐	☐	☐	☐

45
funcionam

observações As Escolas, Hospital e mercado foram afectados

Numero de casas inundadas, mas não danificadas

mas não estão no 4º Bairro.