

## Levantamento de dados pós cheias na área de abrigos e infraestruturas na Província de Gaza- Fevereiro 2013

### Instruções gerais

- Esta ficha serve para fazer uma avaliação rápida nº (X) dia(s) depois da ocorrência de um evento climatológico, cujo objetivo é conhecer as necessidades básicas imediatas das pessoas afetadas e o estado de operacionalidade dos serviços urbanos básicos.
- Sugere-se que se faça a avaliação de um modo participativo, junto com os Secretários de bairros, chefes de quarteirão, líderes locais, e outros (incluindo representantes das mulheres).
- Recomenda-se que a equipe de avaliação seja portadora de um mapa e ou imagem de satélite do local a visitar, com o fim de se poder marcar no mapa a localização dos problemas identificados.

### I. INFORMAÇÕES GERAIS

Data de avaliação: 28 / 02 / 2013 Coordenadas do local (GPS): Lat 36J0526075  
Long 72699380  
Cidade: \_\_\_\_\_ Distrito Municipal: \_\_\_\_\_ Bairro: 6º Quarteirão No: \_\_\_\_\_  
(ou) Qthokub  
Distrito: Qthokub Posto Administrativo: Hókub Localidade: Xilene  
Comunidade: Xilene

Nome do avaliador: Maí Armazoo Zito Instituição: SP Tel: 860427598  
Nome(s) do informante chave: João A. Tui Função/Posição: Secretário Tel: 84665271  
Nome(s) do informante chave: \_\_\_\_\_ Função/Posição: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_  
Nome(s) do informante chave: \_\_\_\_\_ Função/Posição: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

Estado do local: ☐ Não afetado; ☒ Inundado; ☐ Ventos fortes; ☐ Outro: \_\_\_\_\_

### População no local:

Total de pessoas que moram no Bairro/Comunidade: 71 famílias - 107 pessoas

Total de pessoas que moram no Quarteirão: \_\_\_\_\_

Numero de pessoas afetadas: 25 Homens; 35 Mulheres; 39 Crianças; 8 Idosos; 107 Total

### Capacidade de resposta da própria comunidade:

|                                                                                                            | Sim                                 | Não                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Existem comités locais e/ou associações que desenvolvem atividades de gestão e/ou mobilização comunitária? | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Foram feitas atividades de preparação e prevenção na comunidade face a proximidade da época chuvosa?       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Existe no Bairro/Quarteirão/Comunidade uma rede ou grupo de voluntários disponível?                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Existe no Bairro/Quarteirão/Comunidade artesãos com experiência em construção de casas com material local? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

### Análise de risco / fenómenos naturais:

|                                                                                                 | Sim                                 | Não                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| O local é Afectado todos os anos?                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Este ano o local foi mais afectado do que anteriormente? <u>2013 foi Normal do que 2000</u>     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Qual foi o ano em que o local foi mais afectado / mais grave? <u>2000 foi Grave do que 2013</u> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

### II. ABRIGO

#### Impacto nas casas

|                                                              | Construção com materiais e técnicas tradicionais | Construção com materiais e técnicas mistas | Construção com materiais e técnicas convencionais |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                              | Número ou %                                      | Número ou %                                | Número ou %                                       |
| Numero de casas que ficaram <b>parcialmente destruídas</b>   | _____                                            | _____                                      | _____                                             |
| Numero de casas que <b>perderam qualquer parede ou tecto</b> | _____                                            | _____                                      | _____                                             |
| Numero de casas que ficaram <b>totalmente destruídas</b>     | _____                                            | _____                                      | _____                                             |
| Numero de casas <b>inundadas, mas não danificados</b>        | <u>67</u>                                        | <u>1</u>                                   | <u>3</u>                                          |

| Impacto nas pessoas<br>(vulnerabilidade)                    | Número<br>ou % | Localização das famílias ou pessoas vulneráveis |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| <b>Famílias e pessoas vulneráveis não acompanhadas</b>      |                |                                                 |
| Famílias lideradas só por mulheres                          | 30             | 6º bairro Xilembaxe                             |
| Crianças não acompanhadas                                   |                |                                                 |
| Idosos/as não acompanhados                                  | 8              | 6º bairro Xilembaxe                             |
| Deficientes não acompanhados                                | 3              | 6º bairro Xilembaxe                             |
| Doentes crónicos não acompanhados                           | 4              | 6º bairro Xilembaxe                             |
| Mulheres grávidas ou com crianças pequenas não acompanhadas |                |                                                 |

Lat

| Abrigo temporário<br>(famílias deslocadas)                      | Número<br>ou % | Long<br>Localização da maior parte das famílias |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| <b>Famílias deslocadas</b>                                      | 1071           | HOKWE - SEDE                                    |
| Famílias alojadas em casas de familiares ou amigos              | 71             | AMIGOS E FAMILIARES EM HOKWE                    |
| Famílias abrigadas em edifícios públicos (igrejas, escolas...)  |                |                                                 |
| Famílias abrigadas em centros de acomodação abertos             |                |                                                 |
| Famílias que já receberam material de abrigo (tendas, lonas...) |                |                                                 |
| Famílias ainda sem abrigo (dormindo ao relento)                 |                |                                                 |

| Casas / Abrigo temporário<br>(Disponibilidade de materiais de construção e ferramentas) | < 10km                              | > 10km<br>< 100km        | > 100km                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Onde obtém o Adobe?                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Onde obtém o Capim?                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Onde obtém as Estacas?                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Onde obtém o Cimento?                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Onde obtém a Chapa de Zinco?                                                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Onde obtém Ferramentas?                                                                 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| III: INFRA-ESTRUTURAS                                                                         | Número<br>ou % | sim                                 | não                      | muitas                   | poucas                   | nada                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Água</b> / As fontes de água ficaram afectadas (Fontanários, água canalizada)              |                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Drenagem</b> / O sistemas de drenagem ficaram afectadas (valas, colectores, aterros)       |                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Saneamento</b> / As latrinas ficaram afectadas (familiares, públicas)                      |                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Recolha de Lixo / Aterros</b> / A recolha de lixo foi afectada                             |                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Infraestrutura Escolar</b> / A escola foi afectada                                         |                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Infraestrutura de Saúde</b> / O posto de saúde foi afectado                                |                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Mercado</b> / O mercado está a fornecer mercadoria? (materiais de construção, ferramentas) |                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Estradas</b> / As estradas de acesso ao local foram afectadas                              |                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

#### observações

|                                                |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|
| Numero de casas inundadas, mas não danificados |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|