

Ficha de Avaliação Rápida de Danos em Zonas Urbanas e Rurais (cheias e ventos fortes)

Sector de Abrigo - Cheias na Província de Gaza – Fevereiro 2013

Instruções gerais

- Esta ficha serve para fazer uma avaliação rápida nº (X) dia(s) depois da ocorrência de um evento climatológico, cujo objetivo é conhecer as necessidades básicas imediatas das pessoas afetadas e o estado de operacionalidade dos serviços urbanos básicos.
- Sugere-se que se faça a avaliação de um modo participativo, junto com os Secretários de bairros, chefes de quarteirão, líderes locais, e outros (incluindo representantes das mulheres).
- Recomenda-se que a equipe de avaliação seja portadora de um mapa e ou imagem de satélite do local a visitar, com o fim de se poder marcar no mapa a localização dos problemas identificados.

I. INFORMAÇÕES GERAIS

Data de avaliação: **26/02/2013**

Cidade: **Chókwè** Localidade: **Nkovelane** Bairro: **4º BAIRRO**

Unidade entrevistada : **Unidade Nº13** Coordenadas do local (GPS): S 24º 32' 22.8'' E 032º59' 18.3''

Nome do avaliador: **Fernando Ferreira / Maximiano Matlabe** Instituição: **UN-Habitat** Tel: **+258 828680222**

Nome(s) do informante chave: **Gilda Mahanjang** Função/Posição: **Chefe da Sede da Localidade Nkovelane** Tel: **+258 861233605/823825550**

Nome(s) do informante chave: **Francisco Chauque** Função/Posição: **Secretário do 4º Bairro** Tel: **827527090**

Nome(s) do informante chave: **Raul Manuel Redondo** Função/Posição: **Chefe da Unidade 13º** Tel: **827581989**

Estado do local: ☐ Não afetado ☒ Inundado* ☐ Ventos fortes ☐ Outro:

*No momento da avaliação a água já tinha basado a 3 semanas

População no local:

Total de pessoas que moram no Bairro / Comunidade: **#1887 Famílias/ #8513 Habitantes / # de Casas existentes 3773***

Número de pessoas afetadas**: **3697** Homens **4796** Mulheres **20** Idosos Vulneráveis. Total habitantes afetados: **#8513**

**Toda a extensão do Bairro e suas casas foram atingidos pela cheia.

*segundo uma estimativa de 2 casas por família.

Capacidade de resposta da própria comunidade:	Sim	Não
Existem comités locais e/ou associações que desenvolvem atividades de gestão e/ou mobilização comunitária?	X	☐
Foram feitas atividades de preparação e prevenção na comunidade face a proximidade da época chuvosa?	☐	X
Existe no Bairro / Quarteirão / Comunidade / uma rede ou grupo de voluntários disponível?	X	☐
Existe no Bairro / Quarteirão / Comunidade artesãos com experiência em construção de casas com material local?	X	☐

Análise de risco / fenómenos naturais:	Sim	Não
O local é Afetado todos os anos? R: todos os anos é afetado por inundações provocadas por chuvas.	X	☐
Este ano o local foi mais afetado do que anteriormente?	X	☐
Qual foi o ano em que o local foi mais afetado / mais grave? R: Primeiro as Cheias do ano 2000, logo 2013 e logo a seguir 1977		

II. ABRIGO

Impacto nas casas*	Construção com materiais e técnicas tradicionais Número ou %	Construção com materiais e técnicas mistas Número ou %	Construção com materiais e técnicas convencionais Número ou %
Número de casas que ficaram parcialmente destruídas	⇒	26% ou # 981 casas	---
Número de casas que perderam o tecto	⇒	---	---
Número de casas que ficaram totalmente destruídas	⇒	13% Ou #490 casas	---
Número de casas inundadas, mas não danificadas	⇒	61% Ou # 2302	100%

* - Amostras levantadas no Bairro 4º, Unidade 13: 76 Famílias, 136 casas. 4.5% aproximada da totalidade das casas do 4º Bairro
- No levantamento não foram separados os itens de "Construção com materiais e técnicas mistas" e "Construção com material e técnicas locais" havendo poucas diferenças em termos de resistência estrutural e custos em relação as cheias. Ex. Casas de pau-a-pique cobertas com chapas de Zinco (técnicas mistas, usada +- 80% nos bairros de Chokwe) e casas de pau-a-pique cobertas com Capim. (+-12) e (8%) de material convencional (casas de blocos).
- Segundo o levantamento feito, em média cada família possui duas (2) casas.
- Nº Total estimado de casas no bairro no Bairro Nº4= 3773 Casas. Das quais 8% são em material convencional e o resto em material tradicional/misto
- Nº Total estimado de casas destruídas= 490 casas. Se estima que entre um 10 a 15% corresponde as famílias mais vulneráveis que terão dificuldades na etapa de reconstrução (entre 49 e 74 casas). A grande maioria dos municípios já começou labores de reconstrução por conta própria.
- Nº de Latrinas reportadas pela estrutura do Bairro: 822 Latrinas (25% do total Aprox.). Embora no terreno verificou-se que praticamente o 90% latrinas foram destruídas.

Impacto nas pessoas (vulnerabilidade)	Número ou %	Localização das famílias ou pessoas vulneráveis
Famílias e pessoas vulneráveis não acompanhadas	60 Famílias	20 Idosos e 40 mulheres não acompanhadas
Famílias lideradas só por mulheres	70%	
Crianças não acompanhadas	--	
Idosos/as não acompanhados	20	
Deficientes não acompanhados	--	
Doentes crónicos não acompanhados	--	Informação não disponível no Hospital do Carmelo
Mulheres grávidas ou com crianças pequenas não acompanhadas	40	40 mulheres não acompanhadas e/ou com crianças em situação de vulnerabilidade

Abrigo temporário (famílias deslocadas)	Número ou %	Localização da maior parte das famílias
Famílias deslocadas	20%	A maioria do bairro 80% permaneceu sobre os telhados das casas ou do vizinho por 3 ou 4 dias. Muitas famílias entrevistadas enviaram aos filhos a Chiaquelane enquanto os chefes de famílias homens ficavam a cuidar os bens da casa.
Famílias alojadas em casas de familiares ou amigos	--	
Famílias abrigadas em edifícios públicos (igrejas, escolas...)	--	
Famílias abrigadas em centros de acomodação abertos	20%	Maioritariamente Chiaquelane, mulheres com crianças
Famílias que já receberam material de abrigo (tendas, lonas...)	--	A maioria dos entrevistados responde que só receberam comida, não lonas nem estacas, nem ferramentas.
Famílias ainda sem abrigo (dormindo ao relento)	5%	No terreno verificou-se que não há famílias dormindo no relento

Casas / Abrigo temporário (Disponibilidade de materiais de construção e ferramentas)	< 10km	> 10km < 100km	> 100km
Onde obtém o Adobe?	X	☐	☐
Onde obtém o Capim ou Caniço?	X	☐	☐
Onde obtém as Estacas?	X	☐	☐
Onde obtém o Cimento?	X	☐	☐
Onde obtém a Chapa de Zinco?	X	☐	☐
Onde obtém Ferramentas?	X	☐	☐

III: INFRA-ESTRUTURAS

	<i>Número ou %</i>	<i>sim</i>	<i>não</i>	<i>muitas</i>	<i>poucas</i>	<i>nada</i>
Água / As fontes de água ficaram afectadas (Fontanários, água canalizada) <i>R: o sistema de agua potável foi interrompido na altura da cheia. Atualmente a situação já está normalizada no 80%</i>	--	X	☐	X	☐	☐
Drenagem / O sistemas de drenagem ficaram afectadas (valas, colectores, aterros) <i>R: o sistema já está normalizado no 90%</i>	10%	X	☐	☐	☐	☐
Saneamento / As latrinas ficaram afectadas (familiares, públicas) <i>R: as latrinas continuam a ser o grande problema em termos urbanos</i>	90%	☐	☐	X	☐	☐
Recolha de Lixo / Aterros / A recolha de lixo foi afectada <i>R: recolha ao nível de cada família. Atualmente não apresenta problemas</i>	-	X	☐	☐	☐	☐
Infraestrutura Escolar / A escola foi afectada <i>R: houve interrupção das aulas por quase 1 mês. As infraestruturas do bairro so apresentaram problemas de instrução de agua, matope, pintura, vidros e destruição de material escolar e carteiras feitas com madeira prensada não resistente a agua. Saques foram registrados em varias escolas do bairro.</i>	#3	☐	☐	☐	X	☐
Infraestrutura de Saúde / O posto de saúde foi afectado <i>R: Não há posto de saúde no bairro</i>	--	☐	X	☐	☐	☐
Mercado / O mercado está a fornecer mercadoria? (materiais de construção, ferramentas)	--	X	☐	☐	☐	☐
Estradas / As estradas de acesso ao local foram afectadas <i>R.: a maioria das estradas interiores do bairro já estão em boas condições</i>	--	X	☐	☐	☐	☐

Contactos

Joel Tomás / CVM / joel.tomass@gmail.com

Viriato Muianga / MOPH / vialmu@hotmail.com

Hosseia Nhabique / WV / hosseia_nhabique@wvi.org

Afonso Cavele / WV / ccavele@yahoo.com.br

João Paulo Alfaica / WV / joao_alfaica@wvi.org

Francisco Monteiro / IFRC FACT Shelter / fact.shelter@ifrc.org

PROPOSTA

PROPOSTA

PROPOSTA