

Ficha de Avaliação Rápida de Danos em Zonas Urbanas e Rurais (cheias e ventos fortes)

Sector de Abrigo - Cheias na Província de Gaza – Fevereiro 2013

Instruções gerais

- Esta ficha serve para fazer uma avaliação rápida nº (X) dia(s) depois da ocorrência de um evento climatológico, cujo objetivo é conhecer as necessidades básicas imediatas das pessoas afetadas e o estado de operacionalidade dos serviços urbanos básicos.
- Sugere-se que se faça a avaliação de um modo participativo, junto com os Secretários de bairros, chefes de quarteirão, líderes locais, e outros (incluindo representantes das mulheres).
- Recomenda-se que a equipe de avaliação seja portadora de um mapa e ou imagem de satélite do local a visitar, com o fim de se poder marcar no mapa a localização dos problemas identificados.

I. INFORMAÇÕES GERAIS

Data de avaliação: **27/02/2013**

Cidade: **Chókwè** Localidade: **Nkovelane** Bairro: **6º BAIRRO** Coordenadas do local (GPS): S 24º34 '24.2'' E 033º01 '29.0''

Nome do avaliador: **Fernando Ferreira/Maximiano Matlabe** Instituição: **UN-Habitat** Tel: **+258 828680222**

Nome(s) do informante chave: **Gilda Mahanjang** Função/Posição: **Chefe da Sede da Localidade Nkovelane** Tel: **+258 861233605/823825550**

Nome(s) do informante chave: **Armando Mukavele** Função / Posição **Secretario 6ºBairro** Tel: **827012960**

Estado do local: ☐ Não afetado ☒ Inundado* ☐ Ventos fortes ☐ Outro:

*No momento da avaliação a água já tinha basado a 3 semanas

População no local:

Total de pessoas que moram no Bairro: **318 Famílias/ 1834 Habitantes / estimativa de casas existentes #636 casas**

Número de pessoas afetadas**: **838 Homens 974 Mulheres No data Crianças. 22 Idosos Vulneráveis. 1834 Total**

**Toda a população do Bairro foi atingido pela cheia.

*segundo uma média de 2 casas por família

Capacidade de resposta da própria comunidade:

	Sim	Não
Existem comités locais e/ou associações que desenvolvem atividades de gestão e/ou mobilização comunitária?	☐	☒
Foram feitas atividades de preparação e prevenção na comunidade face a proximidade da época chuvosa?	☒	☐
Existe no Bairro / Quarteirão / Comunidade / uma rede ou grupo de voluntários disponível?	☒	☐
Existe no Bairro / Quarteirão / Comunidade artesãos com experiência em construção de casas com material local?	☒	☐

Análise de risco / fenómenos naturais:

	Sim	Não
O local é Afectado todos os anos? R: todos os anos é afetado por inundações provocadas por chuvas.	☒	☐
Este ano o local foi mais afectado do que anteriormente?	☒	☐
Qual foi o ano em que o local foi mais afectado / mais grave? R: Cheias do ano 2000		

II. ABRIGO

Impacto nas casas* 633 casas	Construção com materiais e técnicas tradicionais Número ou %	Construção com materiais e técnicas mistas Número ou %	Construção com materiais e técnicas convencionais Número ou %
Número de casas que ficaram parcialmente destruídas	⇒	54% ou 343	---
Número de casas que perderam o tecto	⇒	---	---
Número de casas que ficaram totalmente destruídas	⇒	7% ou 45 casas	---
Número de casas inundadas, mas não danificadas	⇒	39% Ou # 248 casas	100%

*

- Amostras levantadas no Bairro 6º: 55 Famílias, 114 casas.

- Segundo o levantamento feito em média casa família possui duas (2) casas.

Impacto nas pessoas (vulnerabilidade)	Número ou %	Localização das famílias ou pessoas vulneráveis
Famílias e pessoas vulneráveis não acompanhadas		
Famílias lideradas só por mulheres	60%	
Crianças não acompanhadas	---	
Idosos/as não acompanhados	---	
Deficientes não acompanhados	---	
Doentes crónicos não acompanhados	---	
Mulheres grávidas ou com crianças pequenas não acompanhadas	---	

Abrigo temporário (famílias deslocadas)	Número ou %	Localização da maior parte das famílias
Famílias deslocadas		
Famílias alojadas em casas de familiares ou amigos	10%	Em casas de familiares em Chokwe
Famílias abrigadas em edifícios públicos (igrejas, escolas...)	---	
Famílias abrigadas em centros de acomodação abertos	20%	Macia maioritariamente e logo Chiaquelane
Famílias que já receberam material de abrigo (tendas, lonas...)	---	A maioria respondeu que só recebeu comida, mas não material de abrigo
Famílias ainda sem abrigo (dormindo ao relento)	---	No há famílias sem-abrigo

Casas / Abrigo temporário (Disponibilidade de materiais de construção e ferramentas)	< 10km	> 10km < 100km	> 100km
Onde obtém o Adobe?	X	☐	☐
Onde obtém o Capim ou Caniço?	☐	X	☐
Onde obtém as Estacas?	X	☐	☐
Onde obtém o Cimento?	X	☐	☐
Onde obtém a Chapa de Zinco?	X	☐	☐
Onde obtém Ferramentas?	X	☐	☐

III: INFRA-ESTRUTURAS

	<i>Número ou %</i>	<i>sim</i>	<i>não</i>	<i>muitas</i>	<i>poucas</i>	<i>nada</i>
Água / As fontes de água ficaram afectadas (Fontanários, água canalizada) R: já está restabelecido o subministro de agua		X	☐	☐	☐	☐
Drenagem / O sistemas de drenagem ficaram afectadas (valas, colectores, aterros)		X	☐	☐	☐	☐
Saneamento / As latrinas ficaram afectadas (familiares, públicas) R: quase um 90% das latrinas desabou, só algumas foram reconstruídas	90%	☐	☐	X	☐	☐
Recolha de Lixo / Aterros / A recolha de lixo foi afetada R: tratamento de lixo ao nível familiar, não apresenta problemas		☐	X	☐	☐	☐
Infraestrutura Escolar / A escola foi afectada R. a agua inundou a escola do 6º Bairro mas não provocou grandes danos		☐	☐	☐	X	☐
Infraestrutura de Saúde / O posto de saúde foi afectado		☐	X	☐	☐	☐
Mercado / O mercado está a fornecer mercadoria? (materiais de construção, ferramentas)		X	☐	☐	☐	☐
Estradas / As estradas de acesso ao local foram afectadas R. na altura da cheia as estradas estavam intransitáveis, agora a situação é normal		X	☐	☐	☐	☐

Contactos

Joel Tomás / CVM / joel.tomass@gmail.com

Viriato Muianga / MOPH / vialmu@hotmail.com

Hosseia Nhabique / WV / hosseia_nhabique@wvi.org

Afonso Cavele / WV / ccavele@yahoo.com.br

João Paulo Alfaica / WV / joao_alfaica@wvi.org

Francisco Monteiro / IFRC FACT Shelter / fact.shelter@ifrc.org

PROPOSTA

PROPOSTA

PROPOSTA