

Ficha de Avaliação Rápida de Danos em Zonas Urbanas e Rurais (cheias e ventos fortes)

Sector de Abrigo - Cheias na Província de Gaza – Fevereiro 2013

Instruções gerais

- Esta ficha serve para fazer uma avaliação rápida nº (X) dia(s) depois da ocorrência de um evento climatológico, cujo objetivo é conhecer as necessidades básicas imediatas das pessoas afetadas e o estado de operacionalidade dos serviços urbanos básicos.
- Sugere-se que se faça a avaliação de um modo participativo, junto com os Secretários de bairros, chefes de quarteirão, líderes locais, e outros (incluindo representantes das mulheres).
- Recomenda-se que a equipe de avaliação seja portadora de um mapa e ou imagem de satélite do local a visitar, com o fim de se poder marcar no mapa a localização dos problemas identificados.

I. INFORMAÇÕES GERAIS

Data de avaliação: **27/02/2013**

Cidade: **Chókwè** Localidade: **Nkovelane** Bairro: **5º BAIRRO** Unidade: **Nº14**

Coordenadas do local (GPS): S 24° 33' 02.0'' E 032° 59' 55.5''

Nome do avaliador: **Fernando Ferreira / Maximiano Matlabe** Instituição: **UN-Habitat** Tel: **+258 828680222**

Nome(s) do informante chave: **Gilda Mahanjang** Função/Posição: **Chefe da Sede da Localidade Nkovelane** Tel: **+258 861233605/823825550**

Nome(s) do informante chave: **Domingo Mondlane** Função/Posição: **Chefe do 5º Bairro** Tel: **+258 828044100**

Nome(s) do informante chave: **Jaime Mukavele** Função/Posição: **Chefe da Unidade 12** Tel: **+258 829122540**

Estado do local: ☐ Não afetado ☒ Inundado* ☐ Ventos fortes ☐ Outro:

**No momento da avaliação a água já tinha basado a 3 semanas*

População no local:

Total de pessoas que moram no Bairro / Comunidade: **1804 Famílias/ 8823 Habitantes/total de casa estimadas: #3608 casas**

Número de pessoas afetadas*: **8823** Homens **4036** Mulheres **4740** Idosos Vulneráveis **47**. Total afetados **#8823 pessoas**

***Toda a população do Bairro foi atingido pela cheia. Segundo uma média de 2 casas por família*

Capacidade de resposta da própria comunidade:	Sim	Não
Existem comités locais e/ou associações que desenvolvem atividades de gestão e/ou mobilização comunitária?	X	☐
Foram feitas atividades de preparação e prevenção na comunidade face a proximidade da época chuvosa?	☐	X
Existe no Bairro / Quarteirão / Comunidade / uma rede ou grupo de voluntários disponíveis?	X	☐
Existe no Bairro / Quarteirão / Comunidade artesãos com experiência em construção de casas com material local?	X	☐

Análise de risco / fenómenos naturais:	Sim	Não
O local é Afetado todos os anos? R: todos os anos é afetado por inundações provocadas por chuvas.	X	☐
Este ano o local foi mais afectado do que anteriormente?	X	☐
Qual foi o ano em que o local foi mais afectado / mais grave? R: Cheias do ano 2000, logo 2013		

II. ABRIGO

Impacto nas casas*	Construção com materiais e técnicas tradicionais Número ou %	Construção com materiais e técnicas mistas Número ou %	Construção com materiais e técnicas convencionais Número ou %
Número de casas que ficaram parcialmente destruídas	⇒	37% Ou # 1334	----
Número de casas que perderam o tecto	⇒	----	----
Número de casas que ficaram totalmente destruídas	⇒	10% Ou # 360	----
Número de casas inundadas, mas não danificadas	⇒	53% Ou # 1912	100%

*

- Amostras levantadas no Bairro 5º Unidade 14: 50 Famílias, 74 casas.

- No levantamento não foram separados os itens de "Construção com materiais e técnicas mistas" e "Construção com material e técnicas locais" havendo poucas diferenças em termos de resistência estrutural e custos em relação as cheias. Ex. Casas de pau-a-pique cobertas com chapas de Zinco (técnicas mistas, usada +- 80% nos bairros de Chokwe) e casas de pau-a-pique cobertas com Capim. (+-12) e (8%) de material convencional (casas de blocos).

-Nº de Latrinas reportadas pela estrutura do Bairro: 1070 Latrinas (60% do total Aprox.). Embora no terreno verificou-se que praticamente o 90% latrinas foram destruídas.

Impacto nas pessoas (vulnerabilidade)	Número ou %	Localização das famílias ou pessoas vulneráveis
Famílias e pessoas vulneráveis não acompanhadas		
Famílias lideradas só por mulheres	60%	
Crianças não acompanhadas	---	
Idosos/as não acompanhados	47	
Deficientes não acompanhados	---	
Doentes crónicos não acompanhados	---	
Mulheres grávidas ou com crianças pequenas não acompanhadas	---	

Abrigo temporário (famílias deslocadas)	Número ou %	Localização da maior parte das famílias
Famílias deslocadas	40%	Chiaquelane e no Bairro 3º "A"
Famílias alojadas em casas de familiares ou amigos	10%	Principalmente no 3ºBairro"A"
Famílias abrigadas em edifícios públicos (igrejas, escolas...)	---	
Famílias abrigadas em centros de acomodação abertos	30%	Chiaquelane
Famílias que já receberam material de abrigo (tendas, lonas...)	---	A maioria responde que não recebeu material de abrigo
Famílias ainda sem abrigo (dormindo ao relento)	---	

Casas / Abrigo temporário (Disponibilidade de materiais de construção e ferramentas)	< 10km	> 10km < 100km	> 100km
Onde obtém o Adobe?	X	☐	☐
Onde obtém o Capim ou Caniço ?	X	☐	☐
Onde obtém as Estacas?	X	☐	☐
Onde obtém o Cimento?	X	☐	☐
Onde obtém a Chapa de Zinco?	X	☐	☐
Onde obtém Ferramentas?	X	☐	☐

III: INFRA-ESTRUTURAS

	<i>Número ou %</i>	<i>sim</i>	<i>não</i>	<i>muitas</i>	<i>poucas</i>	<i>nada</i>
Água / As fontes de água ficaram afectadas (Fontanários, água canalizada) <i>R. no momento da cheia foram afetadas na totalidade, apos de 10 dias o sistema foi restabelecido em 90%</i>	100%	X	☐	☐	☐	☐
Drenagem / O sistemas de drenagem ficaram afectadas (valas, colectores, aterros)		X	☐	☐	☐	☐
Saneamento / As latrinas ficaram afectadas (familiares, públicas) <i>R. #1070 latrinas destruídas</i>	#1070 Latrinas	☐	☐	X	☐	☐
Recolha de Lixo / Aterros / A recolha de lixo foi afetada <i>R. A recolha do lixo é gerida a nível familiar</i>		X	☐	☐	☐	☐
Infraestrutura Escolar / A escola foi afetada <i>R: as escolas são de material convencional. Houve perdas de mobiliário, material escolar, houve saques de material informático, computadores etc.. Em termos de infraestrutura só houve perdas menores: reposição de vidros, pintura e verificação do sistema elétrico.</i>	3 Escolas	☐	☐	☐	X	☐
Infraestrutura de Saúde / O posto de saúde foi afectado		☐	X	☐	☐	☐
Mercado / O mercado está a fornecer mercadoria? (materiais de construção, ferramentas)		X	☐	☐	☐	☐
Estradas / As estradas de acesso ao local foram afetadas <i>R. as estradas foram afetadas mas a situação já foi regularizada</i>		X	☐	☐	☐	☐

Contactos

Joel Tomás / CVM / joel.tomass@gmail.com

Viriato Muianga / MOPH / vialmu@hotmail.com

Hosseia Nhabique / WV / hosseia_nhabique@wvi.org

Afonso Cavele / WV / ccavele@yahoo.com.br

João Paulo Alfaica / WV / joao_alfaica@wvi.org

Francisco Monteiro / IFRC FACT Shelter / fact.shelter@ifrc.org

