






Grande Anse



Informations cartographiques



Aide à la planification suite à l'ouragan Matthew

Evaluation de l'état des bâtiments

Anse d'Hainault


4ème Mandou Est - au 11 octobre 2016

Source et traitement des données

Evaluation de l'état des bâtiments:
WorldView, 11 octobre 2016
DigitalGlobe, Open Data Program
Attribution Non Commercial 4.0
creativecommons.org
Données administratives: CNIGS, 2013 (HDX)
Photo-interprétation OIM, Mar. 17
d'après la méthode BAR
Imagery Interpretation Guide:
Assessing Wind Disaster Damage To Structures,
Harvard Humanitarian Initiative, 2016
Réseau routier: Open Street Map, Fév. 17

Haiti Shelter and NFI Working Group

Coordinating Humanitarian Shelter



Avertissement

L'interprétation est subjective, elle ne permet pas toujours de discerner les dommages de la dynamique de construction et ne peut être confirmée que par une vérification terrain de l'utilisateur. Les informations n'engagent nullement le Shelter Working Group ou l'OIM.

Dommages évalués						Bâtiments endommagés	
Structures	Nombre	Non-visible	Mineurs	Importants	Critiques	Non-évaluable	
Légères	9	▲ 8	▲ 0	▲ 0	▲ 1		Nombre
Moyennes	0	● 0	● 0	● 0	● 0		Pourcentage
Résistantes	0	■ 0	■ 0	■ 0	■ 0		
Non déterminé	0					✕ 0	
Total	9	8	0	0	1	0	1 11,1%