




Grande Anse



Aide à la planification suite à l'ouragan Matthew

Evaluation de l'état des bâtiments

Dame-Marie

2ème Dallier - au 11 octobre 2016



Haiti Shelter and NFI Working Group
Coordinating Humanitarian Shelter



Informations cartographiques

N

1:10 000

(Impression A1)

0 50 100 200 300 m

Projection: WGS84, UTM 18N

Source et traitement des données

Evaluation de l'état des bâtiments:
WorldView, 11 octobre 2016
DigitalGlobe, Open Data Program
CC Attribution Non Commercial 4.0
creativecommons.org
Données administratives: CNIGS, 2013 (HDX)

Photo-interpretation OIM, Mar. 17
d'après la méthode BAR
*Imagery Interpretation Guide:
Assessing Wind Disaster Damage To Structures,
Harvard Humanitarion Initiative, 2016*
Réseau routier: Open Street Map, Fév. 17

Avertissement

L'interprétation est subjective, elle ne permet pas toujours de discerner les dommages de la dynamique de construction et ne peut être confirmée que par une vérification terrain de l'utilisateur. Les informations n'engagent nullement le Shelter Working Group ou l'OIM.

Dommages évalués							Bâtiments endommagés				
Structures	Nombre					Non-évaluable	Nombre	Pourcentage			
Légères	182	▲	89	▲	24	▲	10	▲	59	93	51,1%
Moyennes	21	●	6	●	10	●	3	●	2	15	71,4%
Résistantes	2	■	2	■		■		■		0	0,0%
Non déterminé	29					✕	29				
Total	234		97		34		13		61	29	52,7%