




Grande Anse



Informations cartographiques

N

0100000

0000000

0000000

0000000

0100000

1:10 000

(Impression A1)

0100000

0000000

0000000

0000000

Projection: WGS84, UTM 18N

Aide à la planification suite à l'ouragan Matthew
Evaluation de l'état des bâtiments


Les Irois

7e Carcasse - au 11 octobre 2016

Source et traitement des données

Evaluation de l'état des bâtiments:
WorldView, 11 octobre 2016
DigitalGlobe, Open Data Program
Attribution Non Commercial 4.0
creativecommons.org
Données administratives: CNIGS, 2013 (HDX)

Photo-interprétation OIM, Mar. 17
d'après la méthode BAR
Imagery Interpretation Guide:
Assessing Wind Disaster Damage To Structures,
Harvard Humanitarian Initiative, 2016
Réseau routier: Open Street Map, Fév. 17



Avertissement

L'interprétation est subjective, elle ne permet pas toujours de discerner les dommages de la dynamique de construction et ne peut être confirmée que par une vérification terrain de l'utilisateur. Les informations n'engagent nullement le Shelter Working Group ou l'OIM.

Structures	Nombre	Dommages évalués						Bâtiments endommagés	
		Non-visible	Mineurs	Importants	Critiques	Non-évaluable		Nombre	Pourcentage
Légères	226	120	16	13	77			106	46,9%
Moyennes	73	44	6	13	10			29	39,7%
Résistantes	19	11	2	5	1			8	42,1%
Non déterminé	2					2			
Total	320	175	24	31	88	2		143	45,0%