


Grande Anse



Aide à la planification suite à l'ouragan Matthew


Evaluation de l'état des bâtiments

Moron

3ème L'Assive Centre - au 10 & 11 octobre 2016



Haiti Shelter and NFI Working Group
Coordinating Humanitarian Shelter



Informations cartographiques

N

1:10 000

(Impression A1)

0 50 100 200 300

m

Projection: WGS84, UTM 18N

Source et traitement des données

Evaluation de l'état des bâtiments:
WorldView, 10-11 octobre 2016
DigitalGlobe, Open Data Program
© Attribution Non Commercial 4.0
creativecommons.org
Données administratives: CNIGS, 2013 (HDX)

Photo-interpretation OIM, Mar. 17
d'après la méthode BAR
*Imagery Interpretation Guide:
Assessing Wind Disaster Damage To Structures,
Harvard Humanitarian Initiative, 2016*

Réseau routier: Open Street Map, Fév. 17

Avertissement

L'interprétation est subjective, elle ne permet pas toujours de discerner les dommages de la dynamique de construction et ne peut être confirmée que par une vérification terrain de l'utilisateur. Les informations n'engagent nullement le Shelter Working Group ou l'OIM.

Dommages évalués							Bâtiments endommagés	
Structures	Nombre	Non-visible	Mineurs	Importants	Critiques	Non-évaluable	Nombre	Pourcentage
Légères	357	 204	 56	 11	 86		153	42,9%
Moyennes	11	 0	 4	 6	 1		11	100,0%
Résistantes	0	 0	 0	 0	 0		0	
Non déterminé	3					 3		
Total	371	204	60	17	87	3	164	44,6%